BOGOTÁ

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
48436	12010801000558	BD 1823	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 65 A #97-84	Los Andes	22 22 - Palma washingtoniana - Washingtonia filifera	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
58005	12010202000280	SSFFS-04623 del 16/05/2021-BD 1853	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 62 64 75	Jose Joaquin Vargas	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
58006	10010101000752	SSFFS-04717 del 18/05/2021-BD 1854	4	10-ENGATIVA	Cll 49A 69 21	Jardin Botanico	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
58007	12020106000227	BD 1843	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 27A 63C 22	Quinta Mutis	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	12/05/2021	1/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59322	12020504000050	SSFFS - 08685-DEL 26/12/2017 BD 135	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 20 # 83 A - 25	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59323	10010802000305	ACTA DE EMERGENCIA MTR-20210090-215 DEL 25/06/2021	4	10-ENGATIVA	Cr 78 # 80 - 93	Autopista Medellin	47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
58002	10011001000215	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 91 87 40	La Serena	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
58003	10011001000214	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 91 87 40	La Serena	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48570	10011202000311	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
48571	10011202000344	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
48572	10011202000348	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48573	10011202000354	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48574	10011202000358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48575	10011202000361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 96 A # 77 B - 09	El Madrigal	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48576	10011202000560	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80# 77 b # 86	El Madrigal	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
48577	10011202000559	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80# 77 b # 86	El Madrigal	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
48578	10011202000370	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78 A # 100 A -29	El Madrigal	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48579	10011303000016	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 101 #78 A -59	El Madrigal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48580	10011303000017	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 101 #78 A -59	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48581	10011303000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 101 #78 A -59	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7.5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51370	10011202000540	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 101 #78 A -59	El Madrigal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51371	10011202000542	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 101 #78 A -59	El Madrigal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51372	10011303000021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51373	10011303000022	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51374	10011303000023	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51375	10011303000024	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51376	10011303000025	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	15	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51377	10011303000031	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51378	10011303000893	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51379	10011303000891	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51380	10011303000890	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	2	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51381	10011303000889	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51382	10011303000888	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51383	10011303000887	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51384	10011303000885	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 78A # 101 -70	El Madrigal	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51385	10011303000475	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 102 # 78A -69	El Madrigal	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	18	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51386	10011303000014	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 100b # 76A -29	El Madrigal	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51387	10011303000004	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 100 B # 75 C -07	El Madrigal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51388	10011303000001	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 100 B # 75 C -07	El Madrigal	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51864	12020701000144	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51865	12020701000146	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51866	12020701000152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51867	12020701000150	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51868	12020701000182	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51869	12020701000183	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51870	12020701000184	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51871	12020701000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51872	12020701000186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51873	12020701000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51874	12020701000190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51875	12020701000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88b # Av Ciudad de Quito	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51876	12020701000170	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51877	12020701000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	122 122 - Carbonero - Calliandra haematophylla	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51878	12020701000234	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51879	12020701000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51880	12020701000250	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51881	12020701000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51882	12020701000255	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51883	12020701000263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51884	12020701000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88 B # 49-11	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51885	12020701000262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51886	12020701000261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51887	12020701000259	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51888	12020701000258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51889	12020701000254	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51890	12020701000253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51891	12020701000251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51892	12020701000248	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51893	12020701000206	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51894	12020701000204	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51895	12020701000230	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51896	12020701000225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51897	12020701000224	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51898	12020701000223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51899	12020701000222	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51900	12020701000221	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51901	12020701000226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51902	12020701000233	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51903	12020702000136	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51904	12020702000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 D #87-11	La Patria	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51905	12020701000135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88B # 49-87	La Patria	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51906	12020701000133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 88B 49-13	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51907	12020701000023	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A # 86C - 20	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51908	12020701000025	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A # 86C - 20	La Patria	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51909	12020602000006	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51910	12020602000005	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51911	12020602000007	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	2	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51912	12020602000002	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51913	12020602000003	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51914	12020602000047	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51915	12020602000050	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51916	12020602000001	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51917	12020602000048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51918	12020602000041	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51919	12020602000042	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51920	12020602000096	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A Av C Quito #86-04	La Patria	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51921	12020701000004	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51922	12020701000005	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51923	12020701000007	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51924	12020701000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51925	12020701000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51926	12020701000010	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51927	12020701000013	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51928	12020603000125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	25	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51929	12020603000126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51930	12020603000087	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	15 15 - Eucalipto plateado - Eucalyptus cinerea	25	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51931	12020603000088	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	17 17 - Eucalipto - Eucalyptus camaldulensis	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51932	12020603000122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51933	12020603000117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	51 51 - Alcaparro enano - Senna multiglandulosa	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51934	12020603000089	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	21	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51935	12020603000091	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49 A # 86-05	La Patria	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51936	12020602000034	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 85A # 49A-00	La Patria	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51937	12020602000035	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 85A # 49A-00	La Patria	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51938	12020603000093	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51939	12020603000094	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51940	12020603000096	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51941	12020603000101	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51942	12020603000105	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51943	12020603000104	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51944	12020603000100	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51945	12020603000106	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51946	12020602000029	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 30 85A -00	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51947	12020602000032	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 30 85A -00	La Patria	180 180 - Acacia - Acacia spp.	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51948	12020602000031	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 30 85A -00	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51949	12020603000110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51950	12020603000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51951	12020603000156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51952	12020603000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51953	12020603000196	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51954	12020603000197	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51955	12020603000155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51956	12020603000193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51957	12020603000194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84A #44A Y Av Cr50	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51958	12020603000146	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 85A-00	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51959	12020603000191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 85A-00	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51960	12020603000190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 85A-00	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51961	12020603000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 80 49A-09	La Patria	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51962	12020602000065	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 49A # 84-35	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51963	12020603000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 49A- 78	La Patria	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	12/05/2021	1/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51964	12020603000074	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86# 49D -19	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51965	12020603000073	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86# 49D -19	La Patria	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51966	12020603000069	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86 # 49C - 27	La Patria	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51967	12020701000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 86B-00	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51968	12020701000288	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 86B-00	La Patria	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51969	12010803000102	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51970	12010803000101	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51971	12010803000105	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51972	12010803000417	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51973	12010803000107	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51974	12010803000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51975	12010803000110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51976	12010803000416	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51977	12010803000106	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 91 Y 91A	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51978	12010803000113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 58 # 90-29	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51979	12010803000112	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 58 # 90-29	Rionegro	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51980	12010803000407	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 59 # 90-16	Rionegro	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51981	12010803000418	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 59 # 91-50	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51982	12010803000157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91 # 59-37	Rionegro	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51983	12010803000156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91 # 59-37	Rionegro	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51984	12010803000155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91 # 59-37	Rionegro	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51985	12010803000117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91 # 59-37	Rionegro	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51986	12010803000063	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91 # 59-37	Rionegro	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51987	12010803000046	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 60A # 90-19	Rionegro	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51988	12010803000048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 60A # 90-19	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51989	12010803000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 60A # 90-19	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51990	12010803000022	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 60A # 90-19	Rionegro	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51991	12010803000027	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 60A # 90-19	Rionegro	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51992	12010803000088	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91A # 60-67	Rionegro	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51993	12010803000071	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91A # 59-28	Rionegro	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51994	12010803000072	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 91A # 59-28	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51995	12010803000118	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 # 60A -82	Rionegro	47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
51996	12010803000007	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 92A # 60B-93	Rionegro	47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51997	12010804000283	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 58 # 94B-55	Rionegro	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51998	12010804000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 87 # 58-12	Rionegro	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51999	12010804000220	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-09	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52000	12010804000219	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-09	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52001	12010804000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-09	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52002	12010804000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-09	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52003	12010804000216	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-51	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52004	12010804000215	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 99-51	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52005	12010804000324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 97-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52006	12010803000403	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 94C-00	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52007	12010803000399	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 94C-00	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52008	12010803000397	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 94C-00	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52009	12010803000395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Tv 55 94C-00	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52010	12010803000267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94 C # 56-58	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52011	12010803000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94 C # 56-58	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52012	12010803000265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94 C # 56-58	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52013	12010803000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94 C # 56-58	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52014	12010803000461	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94 C # 56-58	Rionegro	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52015	12010804000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 94C # 57-40	Rionegro	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52016	12010803000179	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 56 94B-07	Rionegro	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52017	12010803000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 56 94B-07	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52018	12010803000166	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 56 94B-07	Rionegro	124 124 - Caucho - Ficus retusa	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52019	12010803000163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 56 94B-07	Rionegro	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52020	12010803000213	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 56 94B-07	Rionegro	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52021	12010803000381	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52022	12010803000380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52023	12010803000253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52024	12010803000232	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52025	12010803000252	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52026	12010803000251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52027	12010803000231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52028	12010803000250	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52029	12010803000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52030	12010803000378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52031	12010803000248	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52032	12010803000260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 94B-01	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52033	12010803000141	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 93-04	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52034	12010803000139	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 93-04	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52035	12010803000404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 93-04	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52036	12010803000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 50 # 93-04	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52037	12010803000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 57 # 92- 15	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52038	12010803000177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 57 # 92- 15	Rionegro	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52039	12010803000355	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52040	12010803000351	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52041	12010803000321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52042	12010803000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52043	12010803000317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52044	12010803000316	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 #59-28	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52045	12010803000333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 59-66	Rionegro	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52046	12010803000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 59-66	Rionegro	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52047	12010803000373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 90 91B-02	Rionegro	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/05/2021	2/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55341	10011205000805	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55342	10011205000799	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55343	10011205000807	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55344	10011205000801	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55345	10011205000808	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55346	10011205000809	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55347	10011205000803	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55348	10011205000810	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55349	10011205000811	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55350	10011205000804	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55351	10011205000800	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 65 B # 105 - 90	El Muelle	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52256	10010704000776	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52257	10010704000773	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52258	10010704000769	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52259	10010704000768	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52260	10010704000775	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52261	10010704000770	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cali 74-01	Florencia	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52262	10010704000765	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52263	10010704000764	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52264	10010704000754	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52265	10010704000745	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52266	10010704000743	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52267	10010704000737	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52268	10010704000763	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	265 265 - Pajarito - Crotalaria agathiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52269	10010704000762	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	265 265 - Pajarito - Crotalaria agathiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52270	10010704000755	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	68 68 - Sietecueros nazareno - Tibouchina urvilleana	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52271	10010704000757	BD UAESP 1773	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 87-64	Florencia	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52272	10010704000674	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52273	10010704000675	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52274	10010704000702	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52275	10010704000694	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52276	10010704000700	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52277	10010704000695	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52278	10010704000679	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52279	10010704000813	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52280	10010704000678	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52281	10010704000681	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52282	10010704000682	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52283	10010704000810	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 74B # 89-37	Florencia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52284	10010704000733	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 89A # 74B-37	Florencia	59 59 - Gaque - Clusia multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52285	10010704000789	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 89A # 74B-37	Florencia	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52286	10010704000735	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 89A # 74B-37	Florencia	59 59 - Gaque - Clusia multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52287	10010704000797	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 89A # 74B-37	Florencia	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52288	10010704000049	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 89A # 72A-57	Florencia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52289	10011201001154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 91A #72A 06	Florencia	84 84 - Dividivi de tierra fria - Caesalpinia spinosa	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52290	10011201001153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 91A #72A 06	Florencia	84 84 - Dividivi de tierra fria - Caesalpinia spinosa	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52291	10011201000965	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A # 93-35	Florencia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52292	10011201000966	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A # 94A-01	Florencia	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54346	10010401000664	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64 F# 77-85	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54347	10010401000021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 Bis # 63F-55	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54348	10010401000040	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 Bis # 63F-10	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54349	10010401000041	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 Bis # 63F-10	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54350	10010401000672	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77Bis # 63F-96	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54351	10010401000670	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77Bis # 63F-96	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54352	10010401000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 Bis 64B -04	El Encanto	141 141 - Schefflera, Pategallina hojipequeña - Schefflera monticola	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54353	10010401000029	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 Bis 64B -04	El Encanto	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54354	10010401000663	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64F # 77-39	El Encanto	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54355	10010401000662	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64F # 77-39	El Encanto	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54356	10010401000926	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77# 64D-27	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54357	10010401000221	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 76 # 63F-51	El Encanto	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54358	10010401000639	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 76 # 63F-40	El Encanto	152 152 - Caballero de la noche, Jazmin, Dama de noche - Cestrum nc	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54359	10010401000644	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 76# 64A-02	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54360	10010401000601	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 63F-35	El Encanto	21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54361	10010401000600	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 63F-35	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54362	10010401000598	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 63F-35	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54363	10010401000572	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74B# 64A-45	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54364	10010401000567	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74B# 64A-45	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54365	10010401000566	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74B# 63F-73	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54366	10010401000759	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74A # 64C-19	El Encanto	146 146 - Guayabo - Psidium guajava	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54367	10010401000784	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A Bis # 64A-21	El Encanto	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54368	10010401000777	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A Bis # 64A-20	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54369	10010401000776	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A Bis # 64A-20	El Encanto	124 124 - Caucho - Ficus retusa	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54370	10010401000634	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A # 64A-80	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54371	10010401000395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A #73A-14	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54372	10010401000399	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A #73A-14	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54373	10010401000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A #73A-14	El Encanto	113 113 - Palma de yuca, Palma de bayoneta - Yucca aloifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54374	10010401000631	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A # 63F-51	El Encanto	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54375	10010401000551	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C # 73-64	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54376	10010401000712	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #64C-23	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54377	10010401000710	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #64C-23	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54378	10010401000713	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #64C-23	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54379	10010401000733	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #73-55	El Encanto	98 98 - Sombrilla japonesa - Euphorbia pulcherrima	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54380	10010401000443	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73Bis # 64A-73	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54381	10010401000442	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 Bis #64A-63	El Encanto	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54382	10010401000452	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 Bis # 63F- 62	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54383	10010401000431	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 Bis # 63F- 62	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54384	10010401000432	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 Bis # 63F- 62	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54385	10010401000446	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 Bis # 64A-74	El Encanto	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54386	10010401000545	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C # 7341	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54387	10010401000543	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C # 7341	El Encanto	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54388	10010401000542	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C # 7341	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54389	10010401000807	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 64A-04	El Encanto	97 97 - Aguacate - Persea americana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54390	10010401000806	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 64A-04	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54391	10010401000803	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 64A-04	El Encanto	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54392	10010401000519	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 72-17	El Encanto	5 5 - Pino patula - Pinus patula	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54393	10010401000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 72-17	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54394	10010401000524	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 72-17	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54395	10010401000477	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 72A # 63F-60	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54396	10010401000482	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 72A # 63F -2o	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54397	10010401000491	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 F # 72A-04	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54398	10010401000609	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 7316	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54399	10010401000610	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 7316	El Encanto	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54400	10010401000005	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 F # 76-78	El Encanto	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54401	10010401000065	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 F # 76-78	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54402	10010401000337	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F 74A-03	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54403	10010401000504	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 # 63-72	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54404	10010401000503	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 # 63-72	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54405	10010401000505	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 # 63-72	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54406	10010401000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54407	10010401000484	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54408	10010401000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54409	10010401000486	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54410	10010401000487	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54411	10010401000488	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54412	10010401000489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54413	10010401000490	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63F # 72-41	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54414	10010401000402	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54415	10010401000403	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54416	10010401000404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54417	10010401000405	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54418	10010401000406	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2 Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
54419	10010401000408	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54420	10010401000407	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64C-59	El Encanto	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54421	10010401000427	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64B-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54422	10010401000426	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64B-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54423	10010401000425	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64B-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54424	10010401000424	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 64B-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54425	10010401000420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63F-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54426	10010401000419	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63F-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54427	10010401000418	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63F-53	El Encanto	60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54428	10010401000417	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54429	10010401000415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54430	10010401000414	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54431	10010401000413	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54432	10010401000962	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54433	10010401000961	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54434	10010401000960	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54435	10010401000959	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54436	10010401000958	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54437	10010401000956	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54438	10010401000957	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54439	10010401000955	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54440	10010401000954	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54441	10010401000952	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54442	10010401000953	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54443	10010401000951	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Boyaca # 63-79	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54444	10010401000818	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54445	10010401000816	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54446	10010401000901	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	124 124 - Caucho - Ficus retusa	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54447	10010401000917	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54448	10010401000412	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54449	10010401000828	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54450	10010401000830	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54451	10010401000831	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54452	10010401000834	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54453	10010401000897	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54454	10010401000410	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 72-50	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54455	10010401000382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54456	10010401000379	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54457	10010401000381	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54458	10010401000380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54459	10010401000336	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54460	10010401000335	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54461	10010401000333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54462	10010401000332	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54463	10010401000331	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54464	10010401000293	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54465	10010401000295	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54466	10010401000296	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	122 122 - Carbonero - Calliandra haematophylla	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	17/05/2021	6/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54467	10010401000297	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54468	10010401000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54469	10010401000275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54470	10010401000300	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54471	10010401000325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54472	10010401000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54473	10010401000289	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54474	10010401000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54475	10010401000288	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54476	10010401000291	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54477	10010401000323	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54478	10010401000261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54479	10010401000322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54480	10010401000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54481	10010401000324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54482	10010401000265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54483	10010401000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54484	10010401000267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54485	10010401000272	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54486	10010401000271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54487	10010401000270	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54488	10010401000250	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54489	10010401000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54490	10010401000248	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54491	10010401000246	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54492	10010401000244	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54493	10010401000242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54494	10010401000240	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63 # 73A-44	El Encanto	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54495	10010401000933	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54496	10010401000935	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54497	10010401000940	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54498	10010401000949	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54499	10010401000167	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54500	10010401000170	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54501	10010401000162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54502	10010401000160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54503	10010401000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54504	10010401000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54505	10010401000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54506	10010401000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54507	10010401000157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54508	10010401000173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54509	10010401000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54510	10010401000154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54511	10010401000153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54512	10010401000152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54513	10010401000177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54514	10010401000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54515	10010401000179	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54516	10010401000361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54517	10010401000363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54518	10010401000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54519	10010401000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54520	10010401000365	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54521	10010401000367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54522	10010401000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54523	10010401000369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54524	10010401000370	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54525	10010401000371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54526	10010401000372	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54527	10010401000373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54528	10010401000374	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54529	10010401000375	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54530	10010401000376	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 # 74B-42	El Encanto	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54531	10012301000016	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54532	10012301000017	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54533	10012301000237	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54534	10012301000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54535	10012301000235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54536	10012301000020	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54537	10012301000035	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54538	10012301000036	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54539	10012301000037	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54540	10012301000038	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54541	10012301000186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54542	10012301000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54543	10012301000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54544	10012301000122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54545	10012301000123	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54546	10012301000125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54547	10012301000126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54548	10012301000127	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54549	10012301000128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54550	10012301000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54551	10012301000160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54552	10012301000161	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54553	10012301000258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54554	10012301000259	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54555	10012301000203	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54556	10012301000201	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54557	10012301000202	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54558	10012301000278	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54559	10012301000279	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54560	10012301000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54561	10012301000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54562	10012301000290	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54563	10012301000293	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54564	10012301000294	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54565	10012301000392	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54566	10012301000394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54567	10012301000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54568	10012301000624	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54569	10012301000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54570	10012301000543	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54571	10012302000007	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54572	10012302000008	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54573	10012302000010	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54574	10012301000404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54575	10012301000401	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54576	10012301000736	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54577	10012301000395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54578	10012301000393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54579	10012301000735	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54580	10012301000390	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54581	10012301000389	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54582	10012301000388	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54583	10012301000387	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54584	10012301000386	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54585	10012301000385	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54586	10012301000383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54587	10012301000382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54588	10012301000381	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54589	10012301000378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54590	10012301000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54591	10012301000376	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2 Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
54592	10012301000375	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54593	10012301000374	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54594	10012301000373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54595	10012301000372	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54596	10012301000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54597	10012301000157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54598	10012301000156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54599	10012301000734	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54600	10012301000154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54601	10012301000153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54602	10012301000151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54603	10012301000150	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54604	10012301000149	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54605	10012301000147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54606	10012301000043	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54607	10012301000042	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54608	10012301000040	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54609	10012301000039	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54610	10012301000021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54611	10012301000022	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54612	10012303000051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	2	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54613	10012303000911	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54614	10012303000054	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54615	10012303000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54616	10012303000059	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54617	10012303000061	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54618	10012303000069	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54619	10012303000077	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54620	10012303000073	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54621	10012303000251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54622	10012303000255	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54623	10012303000256	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54624	10012303000258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54625	10012303000259	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54626	10012303000260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54627	10012303000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54628	10012303000265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54629	10012304000230	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54630	10012304000236	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 80 Y Cll 89A # 120-00	El Dorado	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54076	12020404000050	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54077	12020404000051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54078	12020404000056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54079	12020404000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54080	12020404000110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54081	12020404000075	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54082	12020404000112	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54083	12020404000114	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54084	12020404000101	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54085	12020404000145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54086	12020404000144	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54087	12020404000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54088	12020404000316	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	97 97 - Aguacate - Persea americana	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54089	12020404000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54090	12020404000143	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54091	12020404000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54092	12020404000062	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54093	12020404000098	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54094	12020404000099	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54095	12020404000104	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54096	12020404000100	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54097	12020404000058	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 20-44	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54098	12020404000115	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 86-33	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54099	12020404000175	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86 # 20-29	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54100	12020404000176	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86 # 20-29	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54101	12020504000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 85A # 20-62	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54102	12020404000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54103	12020404000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54104	12020404000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54105	12020404000189	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54106	12020404000191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54107	12020404000192	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54108	12020404000193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54109	12020404000194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	14 14 - Eucalipto pomarroso - Eucalyptus ficifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54110	12020404000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54111	12020404000196	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54112	12020404000197	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54113	12020404000201	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54114	12020404000132	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54115	12020404000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54116	12020404000130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54117	12020404000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54118	12020404000128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54119	12020404000126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54120	12020404000125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 85A-20	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54121	12020404000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 86A - 41	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54122	12020505000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 86-53	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54123	12020505000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 86-53	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54124	12020505000186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 86-53	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54125	12020505000183	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 86-53	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54126	12020505000180	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 86-53	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54127	12020505000124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86A # 22-19	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54128	12020505000122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 86-29	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54129	12020505000121	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 86-29	Polo Club	65 65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54130	12020505000147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86#22-22	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54131	12020505000190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86#22-22	Polo Club	12 12 - Pino colombiano, chaquiro - Podocarpus oleifolius	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54132	12020505000156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86#22-22	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54133	12020505000155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86#22-22	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54134	12020505000148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86#22-22	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54135	12020505000119	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 85A-48	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54136	12020505000118	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 85A-48	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54137	12020505000117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 85A-48	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54138	12020505000115	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 85A-48	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54139	12020505000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54140	12020505000160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54141	12020505000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54142	12020505000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54143	12020505000167	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54144	12020505000162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22A 85A-05	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54145	12020505000077	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 85A # 22A-19	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54146	12020504000052	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 21-56	Polo Club	99 99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54147	12020504000081	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 21-55	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54148	12020504000077	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 21-55	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54149	12020504000051	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83A# 21-06	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54150	12020504000050	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83A# 21-06	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54151	12020504000054	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83A #21-08	Polo Club	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54152	12020504000053	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83A #21-08	Polo Club	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54153	12020504000023	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-20	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54154	12020504000034	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83# 20-32	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54155	12020504000035	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83# 20-32	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54156	12020504000040	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83# 20-32	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54157	12020504000037	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83# 20-32	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54158	12020504000036	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 83# 20-32	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54159	12020504000018	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54160	12020504000016	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54161	12020504000017	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54162	12020504000006	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54163	12020504000208	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54164	12020504000007	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54165	12020504000008	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54166	12020504000009	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54167	12020504000301	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 83-30	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54168	12020504000056	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 83-70	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54169	12020504000057	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54170	12020504000069	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54171	12020504000068	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54172	12020504000067	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54173	12020504000111	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54174	12020504000110	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54175	12020504000114	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 A # 92-80	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54176	12020503000110	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 81-40	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54177	12020503000176	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54178	12020503000179	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54179	12020503000225	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54180	12020503000158	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54181	12020503000233	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54182	12020503000184	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54183	12020503000185	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	75 75 - Brevo - Ficus carica	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54184	12020503000186	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54185	12020503000187	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54186	12020503000188	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54187	12020503000140	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54188	12020503000141	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54189	12020503000142	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54190	12020503000144	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54191	12020503000145	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54192	12020503000148	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54193	12020503000149	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54194	12020503000152	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54195	12020503000154	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54196	12020503000155	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21A # 81-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54197	12020503000102	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 81-11	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54198	12020503000103	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 81-11	Polo Club	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54199	12020503000053	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54200	12020503000054	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54201	12020503000068	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54202	12020503000066	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54203	12020503000065	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54204	12020503000064	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 22-48	Polo Club	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54205	12020503000122	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54206	12020503000124	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54207	12020503000125	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54208	12020503000128	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54209	12020503000130	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
54210	12020503000131	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 23-48	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54211	12020503000138	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 80-58	Polo Club	5 5 - Pino patula - Pinus patula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54212	12020503000049	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 82-33	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54213	12020505000243	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54214	12020505000214	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	141 141 - Schefflera, Pategallina hojipequeña - Schefflera monticola	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54215	12020505000235	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54216	12020505000236	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54217	12020505000238	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54218	12020505000240	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54219	12020505000241	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54220	12020505000244	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54221	12020505000004	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54222	12020505000009	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	16	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54223	12020505000005	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54224	12020505000010	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	36 36 - Caucho de la india, caucho - Ficus elastica	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54225	12020505000242	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54226	12020505000020	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54227	12020505000003	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54228	12020505000014	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 23 # 83-70	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54229	12020505000194	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54230	12020505000191	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54231	12020505000208	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54232	12020505000207	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54233	12020505000248	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	135 135 - Pitosporo - Pittosporum tobira	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54234	12020505000247	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	135 135 - Pitosporo - Pittosporum tobira	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54235	12020505000198	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54236	12020505000195	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	135 135 - Pitosporo - Pittosporum tobira	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54237	12020505000196	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Clle 83A y Cll 84 # 22-43	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	15	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54238	12020505000138	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54239	12020505000098	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54240	12020505000097	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54241	12020505000256	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54242	12020505000257	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54243	12020505000258	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54244	12020505000259	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54245	12020505000089	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 84 # 22-43	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54246	12020505000142	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 83A-21	Polo Club	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54247	12020505000141	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 # 83A-21	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54248	12020505000145	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 22 84-77	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54249	12020503000007	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54250	12020503000012	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54251	12020503000009	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54252	12020503000008	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54253	12020503000017	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54254	12020503000024	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54255	12020503000021	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54256	12020503000019	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54257	12020503000076	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54258	12020503000077	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54259	12020503000073	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54260	12020503000075	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54261	12020503000071	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54262	12020503000074	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54263	12020503000031	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54264	12020503000030	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54265	12020503000029	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24# 80-26	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54266	12020503000032	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54267	12020503000034	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	134 134 - Gaquillo - Clusia orthoneura	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54268	12020503000038	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	134 134 - Gaquillo - Clusia orthoneura	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54269	12020503000041	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54270	12020503000042	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54271	12020503000001	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54272	12020503000002	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54273	12020503000003	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54274	12020503000004	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 80-80	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54275	12020505000033	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83-42	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54276	12020505000035	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83A-14	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54277	12020505000036	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83A-14	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54278	12020505000037	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83A-14	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54279	12020505000038	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83A-14	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54280	12020505000039	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 83A-14	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54281	12020505000043	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 84-06	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54282	12020505000042	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 84-06	Polo Club	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54283	12020505000046	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 84-06	Polo Club	113 113 - Palma de yuca, Palma de bayoneta - Yucca aloifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54284	12020505000047	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 84-06	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54285	12020505000049	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 84-06	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54286	12020505000101	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 85A-10	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54287	12020505000103	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86# 23-53	Polo Club	141 141 - Schefflera, Pategallina hojipequeña - Schefflera monticola	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54288	12020505000107	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 86# 23-53	Polo Club	75 75 - Brevo - Ficus carica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54289	12020505000210	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 86-50	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54290	12020505000211	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 86-50	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54291	12020404000263	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 86-50	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54292	12020404000261	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 24 # 86-50	Polo Club	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54293	12020601000061	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 #89- 17	Polo Club	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54294	12020601000062	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 #89- 17	Polo Club	116 116 - Palma payanesa - Archontophoenix cunninghamiano	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54295	12020601000064	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr # 87-91	Polo Club	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54296	12020601000065	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr # 87-91	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54297	12020601000066	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 87-21	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54298	12020601000067	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 87-21	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54299	12020601000068	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 87-21	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54300	12020404000167	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 86A-23	Polo Club	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54301	12020404000172	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 86-43	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54302	12020504000100	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 86-09	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54303	12020404000169	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 86-09	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54304	12020504000098	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 86-09	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54305	12020504000115	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 #83-79	Polo Club	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54306	12020504000116	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 #83-79	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54307	12020504000032	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 20 # 82-57	Polo Club	47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54308	12020503000271	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54309	12020503000265	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54310	12020503000276	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54311	12020503000275	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54312	12020503000364	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54313	12020503000321	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54314	12020503000320	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54315	12020503000326	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 82 # 21-48	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54316	12020503000250	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54317	12020503000252	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	15	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54318	12020503000247	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54319	12020503000292	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54320	12020503000361	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54321	12020503000253	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54322	12020503000256	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54323	12020503000340	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54324	12020503000255	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54325	12020503000343	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54326	12020503000342	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	140 140 - Schefflera, Pategallina hojigrande - Schefflera actinophylla	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54327	12020503000344	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54328	12020503000258	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54329	12020503000346	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54330	12020503000339	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54331	12020503000259	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54332	12020503000347	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54333	12020503000261	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # 80- 57	Polo Club	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
54334	12020502000236	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54335	12020502000263	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54336	12020502000261	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54337	12020502000243	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54338	12020502000246	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54339	12020502000256	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54340	12020502000259	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54341	12020502000247	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	36 36 - Caucho de la india, caucho - Ficus elastica	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54342	12020502000240	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54343	12020502000260	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Entre Av Cll 80 y Autopista norte	Polo Club	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
54344	12020503000375	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # Av Cll 80-01	Polo Club	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
54345	12020503000373	BD UAESP 1792	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 21 # Av Cll 80-01	Polo Club	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	18/05/2021	7/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
55354	12010302000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	154 154 - Tominejero - Palicourea lineariflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55355	12010302000173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	154 154 - Tominejero - Palicourea lineariflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55356	12010302000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	154 154 - Tominejero - Palicourea lineariflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55357	12010302000169	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55358	12010302000180	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	154 154 - Tominejero - Palicourea lineariflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55359	12010302000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55360	12010302000110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55361	12010302000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55362	12010302000083	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55363	12010302000084	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55364	12010302000085	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55365	12010302000101	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	139 139 - Corazon de pollo - Iochroma fuchsiodes	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55366	12010302000097	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55367	12010302000105	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55368	12010302000104	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55369	12010302000144	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55370	12010302000177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55371	12010302000126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55372	12010302000130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55373	12010302000143	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55374	12010302000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55375	12010302000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55376	12010302000135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55377	12010302000182	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55378	12010302000183	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55379	12010302000121	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55380	12010302000137	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55381	12010302000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55382	12010302000140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55383	12010302000240	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55384	12010302000247	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55385	12010302000160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55386	12010302000241	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55387	12010302000244	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55388	12010302000198	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55389	12010302000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55390	12010302000155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

BOGOTÁ	**PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES**	**F-OP-012** Versión 2 Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
55391	12010302000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55392	12010302000164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55393	12010302000254	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55394	12010302000256	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55395	12010302000257	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55396	12010302000259	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55397	12010302000163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55398	12010302000201	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55399	12010302000262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55400	12010302000265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55401	12010302000359	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55402	12010302000354	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55403	12010302000214	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55404	12010302000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55405	12010302000202	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55406	12010302000213	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55407	12010302000206	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55408	12010302000209	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55409	12010302000210	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55410	12010302000211	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55411	12010302000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55412	12010302000219	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55413	12010302000225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55414	12010302000226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55415	12010302000235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55416	12010302000234	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55417	12010302000237	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55418	12010302000351	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55419	12010302000360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55420	12010302000194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55421	12010302000136	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55422	12010302000197	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55423	12010302000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55424	12010302000252	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55425	12010302000248	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55426	12010302000246	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55427	12010302000260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55428	12010302000243	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55429	12010302000353	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55430	12010302000349	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55431	12010302000215	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55432	12010302000242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55433	12010302000216	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55434	12010302000363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55435	12010302000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55436	12010302000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55437	12010302000358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55438	12010302000273	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55439	12010302000346	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55440	12010302006421	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55441	12010302000361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55442	12010302000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55443	12010302000233	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55444	12010302000352	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55445	12010302000350	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55446	12010302000345	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55447	12010302000367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55448	12010302000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55449	12010302000369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55450	12010302006377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55451	12010302006375	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55452	12010302006373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55453	12010302006372	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55454	12010302000286	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/05/2021	8/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55455	12010302006378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55456	12010302006420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55457	12010302006379	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55458	12010302006369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55459	12010302006380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55460	12010302006382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55461	12010302000297	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55462	12010302000292	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55463	12010302000295	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55464	12010302000317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55465	12010302006385	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	65 65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55466	12010302006383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	65 65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55467	12010302007093	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55468	12010302006363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55469	12010302006364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55470	12010302000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55471	12010302006365	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55472	12010302006366	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55473	12010302006367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55474	12010302006368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55475	12010302000284	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55476	12010302006390	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55477	12010302006388	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55478	12010302006387	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55479	12010302006386	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55480	12010302000384	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55481	12010302000385	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55482	12010302000380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55483	12010302000305	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55484	12010302000304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55485	12010302000329	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55486	12010302000401	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55487	12010302000402	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55488	12010302000404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55489	12010302000415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55490	12010302000413	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55491	12010302000387	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	55 55 - Cedrillo, Yuco - Phyllanthus salviaefolius	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55492	12010302000306	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55493	12010302000417	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55494	12010302000268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55495	12010302000271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55496	12010302000270	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55497	12010302000275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55498	12010302000277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55499	12010302000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55500	12010302000453	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55501	12010302000470	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55502	12010302000469	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55503	12010302000471	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55504	12010302000527	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55505	12010302000325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55506	12010302000321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55507	12010302000320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55508	12010302000308	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55509	12010302000307	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55510	12010302000310	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55511	12010302000313	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55512	12010302000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	180 180 - Acacia - Acacia spp.	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55513	12010302000697	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	229 229 - Pino - Pinus spp	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55514	12010302000395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55515	12010302000389	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55516	12010302000388	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55517	12010302000391	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55518	12010302000397	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55519	12010302000394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55520	12010302000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55521	12010302000411	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55522	12010302000460	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55523	12010302000537	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55524	12010302000792	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55525	12010302000743	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55526	12010302000672	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55527	12010302000674	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55528	12010302000675	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55529	12010302000681	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55530	12010302000682	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55531	12010302000684	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55532	12010302000742	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55533	12010302000753	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55534	12010302000752	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55535	12010302000751	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55536	12010302000750	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55537	12010302000749	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55538	12010302000748	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55539	12010302000754	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55540	12010302000758	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55541	12010302000759	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55542	12010302000760	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55543	12010302000755	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55544	12010302000757	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55545	12010302000766	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55546	12010302000756	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55547	12010302000762	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55548	12010302000761	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55549	12010302000763	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55550	12010302000764	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55551	12010302000620	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55552	12010302000622	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55553	12010302000621	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55554	12010302000623	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55555	12010302000597	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55556	12010302000608	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55557	12010302000609	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55558	12010302000610	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55559	12010302000615	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55560	12010302000614	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55561	12010302000607	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55562	12010302000606	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55563	12010302000599	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
55564	12010302000603	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55565	12010302000602	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55566	12010302000601	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55567	12010302000600	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55568	12010302000598	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55569	12010302000612	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55570	12010302000565	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/05/2021	9/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51389	10010702000163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 # 75 - 63	Tabora	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51390	10010304000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 # 75 - 63	Tabora	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51391	10010304000461	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 # 75 -55	Tabora	146 146 - Guayabo - Psidium guajava	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51392	10010304000451	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51393	10010304000452	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51394	10010304000444	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51395	10010304000446	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51396	10010304000631	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51397	10010304000643	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis # 75- 55	Tabora	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51398	10010702000154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 76 # 73 A -03	Tabora	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51399	10010304000253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 75 - 58	Tabora	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	15	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51400	10010801000102	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 76 # 77 b - 07	Tabora	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51401	10010801000104	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 76 # 77 b - 07	Tabora	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51402	10010801000086	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 A # 75 A - 15	Tabora	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51403	10010801000085	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 A # 75 A - 15	Tabora	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51404	10010702000234	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 A # 76 - 81	Tabora	146 146 - Guayabo - Psidium guajava	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51405	10010702000105	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 77 b # 72 b - 60	Tabora	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51406	10010702000245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 78 A -04	Tabora	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51407	10010702000261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 80 # 74 -62	Tabora	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51408	10010702000260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 Bis # 80 -45	Tabora	5 5 - Pino patula - Pinus patula	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51409	10010801000128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 B # 78 -94	Tabora	124 124 - Caucho - Ficus retusa	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51410	10010704000617	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 81 A - 21	Tabora	75 75 - Brevo - Ficus carica	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51411	10010801000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 78 Bis A # 75B - 30	Tabora	76 76 - Papayuelo - Carica pubescens	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51412	10010801000137	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 78 Bis A # 75B - 30	Tabora	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51413	10010304000269	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 A # 74 A - 34	Santa Maria Del Lago	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51414	10010304000268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 A # 74 A - 34	Santa Maria Del Lago	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51415	10010304000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 A # 74 A - 34	Santa Maria Del Lago	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51416	10010304000211	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 74 A -09	Santa Maria Del Lago	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51417	10010304000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 74 A -09	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51418	10010304000219	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 74 A -09	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51419	10010304000226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 75 # 74 A -09	Santa Maria Del Lago	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51420	10010304000180	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51421	10010304000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51422	10010304000101	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51423	10010304000102	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51424	10010304000107	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51425	10010304000573	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	35 35 - Roble - Quercus humboldtii	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51426	10010304000108	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51427	10010304000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51428	10010304000103	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51429	10010304000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51430	10010304000112	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51431	10010304000113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51432	10010304000114	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 74-50	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51433	10010304000277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74 A # 74 A - 24	Santa Maria Del Lago	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51434	10010304000289	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 A # 74 A -28	Santa Maria Del Lago	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51435	10010304000202	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 A # 74 A -28	Santa Maria Del Lago	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51436	10010304000198	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 A # 74 A -28	Santa Maria Del Lago	97 97 - Aguacate - Persea americana	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51437	10010304000192	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 A # 74 A -28	Santa Maria Del Lago	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51438	10010304000232	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 74 A - 26	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51439	10010304000231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 74 A - 26	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51440	10010304000223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 # 74 A - 26	Santa Maria Del Lago	27 27 - Acacia de jardin - Acacia calamifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51441	10010304000212	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 #74a	Santa Maria Del Lago	124 124 - Caucho - Ficus retusa	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51442	10010304000210	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74# 74-23	Santa Maria Del Lago	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51443	10010304000204	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74# 74-23	Santa Maria Del Lago	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51444	10010304000203	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 74# 74-23	Santa Maria Del Lago	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51445	10010304000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73A # 74 -10	Santa Maria Del Lago	124 124 - Caucho - Ficus retusa	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51446	10010304000193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73A # 74 -10	Santa Maria Del Lago	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	2	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51447	10010304000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73A # 74 -10	Santa Maria Del Lago	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51448	10010304000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73A #74A-67	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51449	10010304000137	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73A #74A-67	Santa Maria Del Lago	152 152 - Caballero de la noche, Jazmin, Dama de noche - Cestrum nc	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51450	10010304000303	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 Bis #74 A Bis	Santa Maria Del Lago	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51451	10010304000241	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A #73a-06	Santa Maria Del Lago	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51452	10010304000242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A #73a-06	Santa Maria Del Lago	112 112 - Palma de cera, Palma de ramo - Ceroxylon vogelianum	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51453	10010304000235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73A #73a-06	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51454	10010304000474	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 A # 73-23	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51455	10010304000470	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #73a-34	Santa Maria Del Lago	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51456	10010304000471	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #73a-34	Santa Maria Del Lago	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51457	10010304000127	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A #75-53	Santa Maria Del Lago	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51458	10010304000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A #75-53	Santa Maria Del Lago	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51459	10010304000480	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72a # 72a -64	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51460	10010304000479	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72a # 72a -64	Santa Maria Del Lago	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51461	10010304000475	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 #73-10	Santa Maria Del Lago	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51462	10010304000502	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 73 # 72-91	Santa Maria Del Lago	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51463	10010304000164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 #72-74	Santa Maria Del Lago	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51464	10010304000162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 #72-74	Santa Maria Del Lago	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51465	10010304000163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74 #72-74	Santa Maria Del Lago	109 109 - Cipres Japones, criptomeria - Cryptomeria japonica	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51466	10010304000511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 72 Bis # 74b-40	Santa Maria Del Lago	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51467	10010304000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 72-41	Santa Maria Del Lago	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51468	10010304000618	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75A # 72-67	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	2	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51469	10010304000620	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75A # 72-67	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51470	10010304000622	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75A # 72-67	Santa Maria Del Lago	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51471	10010304000528	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75A # 73-76	Santa Maria Del Lago	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51472	10010304000527	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75A # 73-76	Santa Maria Del Lago	97 97 - Aguacate - Persea americana	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51473	10010304000048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 73 # 76-33	Santa Maria Del Lago	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51474	10010304000551	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 72 Bis # 77A-25	Santa Maria Del Lago	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51475	10010304000550	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 72 Bis # 77A-25	Santa Maria Del Lago	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51476	10010304000552	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 77a #Av Cr 72-00	Santa Maria Del Lago	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	23/05/2021	12/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51477	10010301000510	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71D # 73A-10	Bonanza	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51478	10010303000018	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 #71B-00	Bonanza	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51479	10010303000064	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 70F -82	Bonanza	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51480	10010303000063	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 70F -82	Bonanza	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51481	10010303000060	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 70F -82	Bonanza	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51482	10010303000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75 # 70F -82	Bonanza	5 5 - Pino patula - Pinus patula	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51483	10010303000053	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F #Tv 71 Bis-00	Bonanza	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51484	10010303000530	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F #Tv 71 Bis-00	Bonanza	124 124 - Caucho - Ficus retusa	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
51485	10010303000051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F #Tv 71 Bis-00	Bonanza	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51486	10010303000512	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 71 Bis # 75A-08	Bonanza	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51487	10010303000082	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 71 Bis # 75A-08	Bonanza	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51488	10010303000070	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71A #75A-23	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51489	10010303000069	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71A #75A-23	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51490	10010303000067	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71A #75A-23	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51491	10010303000066	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71A #75A-23	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51492	10010303000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75a # 71A-80	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51493	10010303000119	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71D # 75A-07	Bonanza	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51494	10010303000201	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71C #75C-28	Bonanza	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51495	10010301000354	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 74D # 70F-34	Bonanza	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51496	10010301000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70G# 74-92	Bonanza	152 152 - Caballero de la noche, Jazmin, Dama de noche - Cestrum nc	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51497	10010301000363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70G# 74-92	Bonanza	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51498	10010301000358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F # 74C-05	Bonanza	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51499	10010301000357	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F # 74C-05	Bonanza	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51500	10010301000356	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70F # 74C-05	Bonanza	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51501	10010301000291	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A # 70C- 04	Bonanza	124 124 - Caucho - Ficus retusa	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51502	10010301000301	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70A # 72A-64	Bonanza	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51503	10010301000300	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70A # 72A-64	Bonanza	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51504	10010301000302	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70A # 72A-64	Bonanza	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51505	10010301000294	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 72A a Bis #79-41	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51506	10010301000329	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 75#70C-00	Bonanza	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51507	10010302000297	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 70C #77A-32	Bonanza	141 141 - Schefflera, Pategallina hojipequeña - Schefflera monticola	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51508	10010302000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 70C #77A-32	Bonanza	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51509	10010302000383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79B # 70A-06	Bonanza	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51510	10010302000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70D # 77A-40	Bonanza	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51511	10010302000286	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70D # 77A-40	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51512	10010302000540	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 77 Bis # 70C-36	Bonanza	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51513	10010302000331	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 71 #79A-07	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51514	10010302000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 70G# 78A-17	Bonanza	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51515	10010204000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51516	10010204000135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51517	10010204000132	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51518	10010204000130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51519	10010204000133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51520	10010204000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 79A # 79T Bis-00	Las Ferias Occidnetal	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51521	10010203000122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69B #78A-36	Las Ferias	6 6 - Cipres italiano - Cupressus sempervirens	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51522	12010506000001	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51523	12010506000002	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51524	12010506000003	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51525	12010506000004	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51526	12010506000005	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51527	12010506000006	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51528	12010506000009	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51529	12010506000010	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51530	12010506000011	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51531	12010506000017	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51532	12010506000008	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51533	12010506000012	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinuss	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51534	12010506000007	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51535	12010506000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51536	12010506000021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51537	12010506000024	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51538	12010506000025	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51539	12010506000026	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51540	12010506000027	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51541	12010506000028	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51542	12010506000029	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51543	12010506000030	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51544	12010506000031	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51545	12010506000032	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51546	12010506000033	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 77-95	Metropolis	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51547	12010506000056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Metropolis	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51548	12010506000058	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51549	12010506000059	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51550	12010506000060	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51551	12010506000061	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Metropolis	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51552	10010203000124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C #74B-85	Ferias	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51553	10010203000127	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 76A - 41	Ferias	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51554	10010203000128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 76A - 41	Ferias	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
51555	10010203000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 76A - 41	Ferias	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51556	10010203000240	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51557	10010203000245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51558	10010203000249	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51559	10010203000233	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51560	10010203000231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51561	10010203000238	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	89 89 - Higuerillo - Ricinus communis	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51562	10010203000232	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C 78Bis -00	Ferias	74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51563	10010203000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68C # 73A-79	Ferias	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51564	10010203000107	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68H Bis # 73-09	Ferias	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51565	10010203000108	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 69BBis # 73-55	Ferias	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	23	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51566	10010203000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 69BBis # 73-55	Ferias	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51567	10010203000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 69BBis # 73-55	Ferias	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51568	10010203000110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Tv 69BBis # 73-55	Ferias	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51569	10010102000399	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51570	10010102000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51571	10010102000398	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51572	10010102000310	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51573	10010102000401	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51574	10010102000309	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51575	10010102000402	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51576	10010102000403	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51577	10010102000404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51578	10010102000307	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51579	10010102000305	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51580	10010102000304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51581	10010102000306	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51582	10010102000405	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
51583	10010102000282	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51584	10010102000283	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51585	10010102000396	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51586	10010102000284	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51587	10010102000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51588	10010102000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51589	10010102000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51590	10010102000278	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51591	10010102000277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64C #68F-34	Bosque Popular	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51592	10010102000140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G #64A-31	Bosque Popular	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51593	10010102000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G #64A-31	Bosque Popular	14 14 - Eucalipto pomarroso - Eucalyptus ficifolia	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51594	10010102000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51595	10010102000132	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51596	10010102000135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51597	10010102000136	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51598	10010102000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51599	10010102000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	5 5 - Pino patula - Pinus patula	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51600	10010102000173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51601	10010102000653	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51602	10010102000654	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51603	10010102000659	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51604	10010102000665	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51605	10010102000666	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51606	10010102000146	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51607	10010102000649	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51608	10010102000650	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51609	10010102000651	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 64A # 68G-45	Bosque Popular	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
51610	10010102000152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51611	10010102000104	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51612	10010102000165	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51613	10010102000164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51614	10010102000106	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51615	10010102000108	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51616	10010102000109	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51617	10010102000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 68G # 63C-47	Bosque Popular	78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51618	10010102000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63G # 68F-47	Bosque Popular	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51619	10010102000194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63G #68G-03	Bosque Popular	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51620	10010102000191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69 # 63C-42	Bosque Popular	59 59 - Gaque - Clusia multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51621	10010102000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69C # 63F- 05	Bosque Popular	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51622	10010102000053	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69C # 63F- 05	Bosque Popular	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
48437	10010102000056	BD UAESP 1789	4	10-ENGATIVA	Cr 69 C #63F-18	Bosque Popular	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51623	10010102000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 69F # 69-41	Bosque Popular	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51624	10010102000067	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63A # 69C-20	Bosque Popular	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51625	10010102000017	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63A # 69C-20	Bosque Popular	38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51626	10010102000029	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 63A # 69C-20	Bosque Popular	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51627	10010102000269	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69N # 63F-20	Bosque Popular	97 97 - Aguacate - Persea americana	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
51628	10010102000273	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 69N # 63F-20	Bosque Popular	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	24/05/2021	13/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52293	10011201000472	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52294	10011201000473	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52295	10011201000475	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52296	10011201000470	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52297	10011201000471	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52298	10011201000474	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 93 #71C-43	Los Alamos	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52299	10011201000506	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52300	10011201000479	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52301	10011201000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52302	10011201000507	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52303	10011201000484	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52304	10011201000477	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52305	10011201000478	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71C # 91A-45	Los Alamos	75 75 - Brevo - Ficus carica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52306	10010705000286	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 87 # 71-50	Los Alamos	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52307	10010705000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 87 # 71-50	Los Alamos	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52308	10010705000276	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52309	10010705000273	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52310	10010705000272	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52311	10010705000267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52312	10010705000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52313	10010705000277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52314	10010705001372	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52315	10010705001371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52316	10010705000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52317	10010705000216	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52318	10010705001353	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Chile # 88-12	Los Alamos	14 14 - Eucalipto pomarroso - Eucalyptus ficifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52319	10010705000574	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71A # 95-40	Los Alamos	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52320	10010705000558	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 71A # 95-40	Los Alamos	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52321	10011201000817	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 76# 71A-00	Los Alamos	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52322	10010602000384	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52323	10010602000343	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52324	10010602000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52325	10010602000340	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	108 108 - Pino libro - Thuja orientalis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52326	10010602000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52327	10010602000337	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52328	10010602000336	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52329	10010602000333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52330	10010602000332	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52331	10010602000418	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52332	10010602000425	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	97 97 - Aguacate - Persea americana	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52333	10010602000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52334	10010602000322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52335	10010602000323	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52336	10010602000330	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52337	10010602000292	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52338	10010602000293	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 85L 55A-31	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52339	10010602000554	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52340	10010602000552	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52341	10010602000551	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52342	10010602000550	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52343	10010602000549	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52344	10010602000548	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52345	10010602000547	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52346	10010602000545	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	24	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52347	10010602000544	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52348	10010602000543	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52349	10010602000540	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52350	10010602000531	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52351	10010602000528	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52352	10010602000527	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	15	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52353	10010602000526	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52354	10010602000525	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52355	10010602000521	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52356	10010602000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52357	10010602000523	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52358	10010602000646	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52359	10010602000647	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	5 5 - Pino patula - Pinus patula	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52360	10010602000654	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52361	10010602000656	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52362	10010602000584	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52363	10010602000572	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52364	10010602000569	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52365	10010602000568	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52366	10010602000565	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52367	10010602000563	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	141 141 - Schefflera, Pategallina hojipequeña - Schefflera monticola	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52368	10010602000557	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52369	10010602000560	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 ENTRE 85K -12 Y Tv 85	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52370	10010602000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 # 85B-03	San Ignacio	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52371	10010602000314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 # 85B-03	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52372	10010602000312	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 53 # 85B-03	San Ignacio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
52373	10010602000621	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 52A 85GF-34	San Ignacio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52374	10010602000624	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 52 A 85F-04	San Ignacio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52375	10010602000440	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52376	10010602000712	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52377	10010602000438	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52378	10010602000437	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52379	10010602000436	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52380	10010602000711	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52381	10010602000710	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52382	10010602000433	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52383	10010602000432	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	17 17 - Eucalipto - Eucalyptus camaldulensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52384	10010602000429	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52385	10010504000020	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	40 40 - Durazno comun - Prunus persica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52386	10010504000019	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	15 15 - Eucalipto plateado - Eucalyptus cinerea	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
52387	10010504000016	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 63 85K-11	San Ignacio	5 5 - Pino patula - Pinus patula	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56101	10011702000208	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56102	10011702000890	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56103	10011702000245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
56104	10011702000244	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56105	10011702000243	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56106	10011702000242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56107	10011702000241	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56108	10011702000240	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56109	10011702001478	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56110	10011702001477	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56111	10011702001476	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56112	10011702001475	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56113	10011702001474	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56114	10011702001473	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56115	10011702001472	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56116	10011702001520	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56117	10011702001470	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56118	10011702001469	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56119	10011702001468	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56120	10011702000205	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56121	10010002000023	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56122	10011702000980	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56123	10011702001466	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56124	10011702001525	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56125	10011702001464	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56126	10011702000981	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56127	10011702001463	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56128	10011702000982	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56129	10011702000983	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56130	10011702000989	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56131	10011702000984	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	27 27 - Acacia de jardin - Acacia calamifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56132	10011702000990	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56133	10011702000991	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56134	10011702000986	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56135	10011702001315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 86 - 18	Ciudadela Colsubsidio	104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56136	10011702000102	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	73 73 - Abutilon rojo y amarillo (Farolito) - Abutilon megapotamicum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56137	10011702000200	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56138	10011702000199	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56139	10011702000197	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56140	10011702000196	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56141	10011702000195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56142	10011702000193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56143	10011702000192	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56144	10011702000191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56145	10011702001415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56146	10011702001413	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56147	10011702001414	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56148	10011702001409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	138 138 - Callistemo - Callistemon rigidus	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56149	10011702000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56150	10011702000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56151	10011702000189	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56152	10011702000179	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56153	10011702001320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56154	10011702001319	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56155	10011702000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56156	10011702000177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56157	10011702000176	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56158	10011702000175	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56159	10011702000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56160	10011702000173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56161	10011702000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56162	10011702000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56163	10011702000158	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56164	10011702000157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56165	10011702000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56166	10011702000162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56167	10011702000164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56168	10011702000165	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56169	10011702000166	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56170	10011702000167	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56171	10011702000168	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56172	10011002000206	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56173	10011002000207	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56174	10011002000208	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 83 # 110 - 58	Ciudadela Colsubsidio	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	25/05/2021	14/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
55571	12010302000488	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55572	12010302000487	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55573	12010302000430	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55574	12010302000421	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55575	12010302000437	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55576	12010302001196	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55577	12010302001195	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55578	12010302001194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55579	12010302001200	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55580	12010302001198	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55581	12010302001205	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55582	12010302001035	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55583	12010302001037	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55584	12010302001039	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55585	12010302001041	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55586	12010302001040	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55587	12010302001042	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55588	12010302001043	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55589	12010302001047	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55590	12010302001044	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55591	12010302001049	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55592	12010302001052	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55593	12010302001051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55594	12010302001055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55595	12010302001071	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55596	12010302001076	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55597	12010302001080	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55598	12010302001082	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55599	12010302001084	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55600	12010302001086	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55601	12010302001087	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55602	12010302001089	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55603	12010302001092	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55604	12010302001095	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55605	12010302005393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55606	12010302005394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55607	12010302005395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55608	12010302001131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55609	12010302001107	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55610	12010302001130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55611	12010302001122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55612	12010302001118	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55613	12010302001124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55614	12010302001126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55615	12010302001115	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55616	12010302001113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55617	12010302001142	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55618	12010302001110	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55619	12010302001145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55620	12010302001151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55621	12010302000518	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55622	12010302000520	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55623	12010302000533	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55624	12010302000532	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55625	12010302000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55626	12010302000524	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55627	12010302001154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55628	12010302001156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55629	12010302001157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55630	12010302001160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55631	12010302001162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55632	12010302001329	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55633	12010302001163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55634	12010302001335	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55635	12010302001337	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55636	12010302001340	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55637	12010302001343	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55638	12010302001345	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55639	12010302001347	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55640	12010302001348	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55641	12010302001358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55642	12010302001359	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55643	12010302001361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55644	12010302001360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55645	12010302001362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55646	12010302001364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55647	12010302001366	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55648	12010302001380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55649	12010302001368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55650	12010302001370	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55651	12010302001373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55652	12010302001371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55653	12010302001374	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55654	12010302001378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55655	12010302001377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55656	12010302001383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55657	12010302001386	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55658	12010302001391	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55659	12010302001404	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55660	12010302001406	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55661	12010302001409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55662	12010302001208	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55663	12010302001213	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55664	12010302001217	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55665	12010302001221	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55666	12010302001233	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55667	12010302001223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55668	12010302001222	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55669	12010302001225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55670	12010302001231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55671	12010302001235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55672	12010302001255	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	10	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO

BOGOTÁ

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
55673	12010302001253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55674	12010302001245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	26/05/2021	15/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55675	12010302001243	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55676	12010302001247	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55677	12010302001239	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55678	12010302001262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55679	12010302001268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55680	12010302001267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55681	12010302001261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55682	12010302001264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55683	12010302001271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55684	12010302001274	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55685	12010302001275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55686	12010302001276	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55687	12010302001509	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55688	12010302001510	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55689	12010302001511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55690	12010302001038	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55691	12010302001074	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55692	12010302001072	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55693	12010302001068	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55694	12010302001036	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55695	12010302001078	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55696	12010302001045	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55697	12010302001046	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55698	12010302001048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55699	12010302001065	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55700	12010302001067	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55701	12010302001063	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55702	12010302001050	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55703	12010302001053	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
55704	12010302000719	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55705	12010302000720	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55706	12010302000721	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	23	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55707	12010302000722	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55708	12010302000723	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	21	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55709	12010302000724	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55710	12010302000733	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	23	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55711	12010302000688	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55712	12010302000691	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55713	12010302000699	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	229 229 - Pino - Pinus spp	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55714	12010302000700	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	20	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55715	12010302000788	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55716	12010302000790	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	22	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55717	12010302000791	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	21	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55718	12010302001986	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55719	12010302001987	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55720	12010302001985	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55721	12010302001984	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55722	12010302001983	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55723	12010302001982	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55724	12010302001802	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55725	12010302001800	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55726	12010302001808	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55727	12010302001806	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55728	12010302001809	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55729	12010302001811	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55730	12010302001817	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55731	12010302001814	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55732	12010302001815	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55733	12010302001819	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55734	12010302001822	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55735	12010302001834	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55736	12010302001832	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55737	12010302001836	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55738	12010302001830	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55739	12010302001835	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55740	12010302001838	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55741	12010302001831	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55742	12010302001824	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55743	12010302001766	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55744	12010302001768	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55745	12010302001771	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55746	12010302000124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55747	12010302000190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55748	12010302000186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55749	12010302000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55750	12010302000184	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55751	12010302000192	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55752	12010302000189	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55753	12010302000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55754	12010302000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55755	12010302000178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55756	12010302000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	19	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55757	12010302000336	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55758	12010302000170	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55759	12010302000118	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55760	12010302000117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55761	12010302000116	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55762	12010302000115	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55763	12010302002032	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	43 43 - Roble australiano - Grevillea robusta	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55764	12010302000120	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55765	12010301000009	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55766	12010301000014	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55767	12010302000080	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55768	12010301000012	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55769	12010301000056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
55770	12010301000011	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cll 63 # 59 A - 06	Parque Distrital Salitre	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/05/2021	16/07/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
56175	10011702001461	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56176	10011702001460	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56177	10011702001459	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56178	10011702001458	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56179	10011702001457	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56180	10011702001524	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	330 330 - Arrayan - Myrcia popayanensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56181	10011702001467	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56182	10011702001454	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56183	10011702001453	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56184	10011702001451	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56185	10011702001449	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56186	10011702001482	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56187	10011702001483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	59 59 - Gaque - Clusia multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56188	10011702001530	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56189	10011702001486	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56190	10011702001445	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56191	10011702001519	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	330 330 - Arrayan - Myrcia popayanensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56192	10011702001489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56193	10011702001490	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56194	10011702001517	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	330 330 - Arrayan - Myrcia popayanensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56195	10011702001440	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56196	10011702001438	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56197	10011702001493	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56198	10011702001437	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56199	10011702001532	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56200	10011702001436	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56201	10011702001435	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56202	10011702001434	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56203	10011702001497	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56204	10011702001433	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56205	10011702001498	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56206	10011702001432	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56207	10011702001431	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56208	10011702001429	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56209	10011702001501	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56210	10011702001502	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	353 353 - Guayabo del peru - Psidium catleyanum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56211	10011702001427	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56212	10011702001426	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56213	10011702001425	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56214	10011702001424	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56215	10011702001423	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56216	10011702001505	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56217	10011702001506	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56218	10011702001508	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	353 353 - Guayabo del peru - Psidium catleyanum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56219	10011702001422	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56220	10011702001509	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56221	10011702001510	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56222	10011702001511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	59 59 - Gaque - Clusia multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56223	10011702001420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	172 172 - Metrosideros - Metrosyderos sp.	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56224	10011702001419	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	30/05/2021	19/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56225	10011404000719	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 110 # 83 - 30	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56226	10011404000707	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56227	10011404000706	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56228	10011404000720	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56229	10011404000731	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56230	10011404000730	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56231	10011404000724	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56232	10011404000729	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56233	10011404000728	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56234	10011404000725	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56235	10011404000726	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56236	10011404000727	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56237	10011404000739	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56238	10011004000708	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	124 124 - Caucho - Ficus retusa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56239	10011404000734	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56240	10011404000735	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56241	10011404000737	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56242	10011404000736	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56243	10011404000740	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56244	10011404000741	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56245	10011404000708	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56246	10011404000743	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56247	10011404000713	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56248	10011404000715	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56249	10011404000716	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
56250	10011404000714	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56251	10011404000701	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56252	10011404000744	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56253	10011404000745	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	1/06/2021	21/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56254	10011404000746	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56255	10011404000702	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56256	10011404000704	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56257	10011404000675	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56258	10011404000676	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56259	10011404000677	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56260	10011404000759	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56261	10011404000699	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56262	10011404000760	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56263	10011404000761	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56264	10011404000698	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56265	10011404000697	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56266	10011404000696	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56267	10011404000762	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56268	10011404000763	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	11 11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Nageia rospigl	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56269	10011404000282	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56270	10011404000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56271	10011404000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56272	10011404000279	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 86 # 103 D - 58	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56273	10011404000306	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56274	10011404000302	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56275	10011404000303	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56276	10011404000304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56277	10011404000311	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56278	10011404000310	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56279	10011404000254	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56280	10011404000253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56281	10011404000255	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56282	10011404000252	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56283	10011404000256	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56284	10011404000257	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56285	10011404000258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56286	10011404000259	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56287	10011404000260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56288	10011404000261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56289	10011404000262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56290	10011404000263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	2/06/2021	22/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56291	10011404000265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56292	10011404000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56293	10011404000267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56294	10011404000268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56295	10011404000269	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56296	10011404000270	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56297	10011404000271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56298	10011404000272	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56299	10011404000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56300	10011404000273	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56301	10011404000274	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56302	10011404000275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56303	10011404000694	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56304	10011404000689	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56305	10011404000688	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56306	10011404000687	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56307	10011404000686	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56308	10011404000685	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56309	10011404000684	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56310	10011404000682	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56311	10011404000758	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56312	10011404000757	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56313	10011404000755	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56314	10011404000671	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56315	10011404000673	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56316	10011404000672	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56317	10011404000670	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56318	10011404000668	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56319	10011404000667	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56320	10011404000666	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56321	10011404000664	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56322	10011404000663	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56323	10011404000662	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56324	10011404000756	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56325	10011404000660	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56326	10011404000703	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56327	10011404000659	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56328	10011404000753	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56329	10011404000752	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	54 54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56330	10011404000700	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56331	10011404000658	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56332	10011404000754	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	69 69 - Sietecueros real - Tibouchina lepidota	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56333	10011404000614	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56334	10011404000615	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56335	10011404000619	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56336	10011404000620	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56337	10011404000621	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56338	10011404000622	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56339	10011404000612	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56340	10011404000623	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56341	10011404000749	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/06/2021	23/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56342	10011404000611	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	1 1 - Araucaria - Araucaria excelsa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56343	10011404000624	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56344	10011404000625	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56345	10011404000626	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56346	10011404000604	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56347	10011404000637	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56348	10011404000602	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56349	10011404000636	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	140 140 - Schefflera, Pategallina hojigrande - Schefflera actinophylla	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56350	10011404000635	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56351	10011404000600	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56352	10011404000599	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56353	10011404000638	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56354	10011404000598	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56355	10011404000596	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56356	10011404000595	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56357	10011404000594	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56358	10010004000231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56359	10010004000232	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56360	10011404000592	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56361	10010004000233	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56362	10011404000591	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56363	10010004000234	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56364	10011404000590	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56365	10011404000589	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56366	10011404000588	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56367	10011404000587	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56368	10010004000235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56369	10011404000580	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56370	10011404000579	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56371	10011404000578	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56372	10011404000577	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56373	10011404000576	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56374	10011404000574	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56375	10011404000573	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56376	10011404000572	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56377	10011404000571	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56378	10011404000654	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56379	10011404000655	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56380	10011404000656	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56381	10011404000657	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56382	10011404000294	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56383	10011404000293	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56384	10011404000292	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56385	10011404000290	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56386	10011404000288	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56387	10011404000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56388	10011404000286	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56389	10011404000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56390	10011404000284	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	152 152 - Caballero de la noche, Jazmin, Dama de noche - Cestrum nc	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56391	10011404000162	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56392	10011404000163	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/06/2021	26/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56393	10011404000164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56394	10011404000165	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56395	10011404000166	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56396	10011404000167	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56397	10011404000168	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56398	10011404000169	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56399	10011404000170	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56400	10011404000171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56401	10011404000172	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56402	10011404000173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56403	10011404000174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56404	10011404000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56405	10011404000401	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56406	10011404000402	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56407	10011404000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	149 149 - Naranjo - Citrus sinensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56408	10011404000193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56409	10011404000194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56410	10011404000564	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56411	10011404000563	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56412	10011404000562	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56413	10011404000561	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56414	10011404000560	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56415	10011404000559	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56416	10011404000558	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56417	10011404000557	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	77 77 - Calistemo lloron - Callistemon viminalis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56418	10011404000556	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56419	10011404000566	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56420	10011404000565	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	5 5 - Pino patula - Pinus patula	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56421	10011404000192	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA

BOGOTÁ

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
56422	10011404000191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56423	10011404000190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56424	10011404000189	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56425	10011404000188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56426	10011404000187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56427	10011404000186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56428	10011404000185	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56429	10011404000184	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56430	10011404000183	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56431	10011404000182	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56432	10011404000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56433	10011404000496	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56434	10011404000488	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56435	10011404000495	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56436	10011404000486	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56437	10011404000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56438	10011404000494	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56439	10011404000484	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56440	10011404000487	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56441	10011404000542	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56442	10011404000544	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56443	10011404000541	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/06/2021	27/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56444	10011404000540	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56445	10011404000543	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56446	10011404000534	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56447	10011404000533	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56448	10011404000532	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56449	10011404000529	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56450	10011404000550	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56451	10011404000548	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56452	10011404000547	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56453	10011404000546	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56454	10011404000545	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56455	10011404000489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56456	10011702000219	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56457	10011702000217	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56458	10011702000226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56459	10011404000522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56460	10011404000516	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56461	10011404000515	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56462	10011404000521	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56463	10011404000514	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56464	10011404000520	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56465	10011404000513	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56466	10011404000512	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56467	10011404000511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56468	10011404000518	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56469	10011404000523	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56470	10011404000510	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56471	10011404000440	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56472	10011404000442	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56473	10011404000437	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56474	10011404000439	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 104 # 83 - 92	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56475	10011404000431	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56476	10011404000432	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56477	10011404000441	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56478	10011404000503	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56479	10011404000504	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56480	10011404000505	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56481	10011404000506	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56482	10011404000507	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56483	10011404000111	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56484	10011404000113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56485	10011404000502	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56486	10011404000499	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56487	10011404000498	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56488	10011404000428	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56489	10011404000427	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56490	10011404000426	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56491	10011404000425	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56492	10011404000509	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56493	10011404000417	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56494	10011404000429	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	8/06/2021	28/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56495	10011404000430	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56496	10011404000424	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56497	10011404000416	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56498	10011404000415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56499	10011404000412	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56500	10011404000482	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56501	10011404000478	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56502	10011404000479	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	51 51 - Alcaparro enano - Senna multiglandulosa	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56503	10011404000413	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56504	10011404000435	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56505	10011404000434	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56506	10011404000433	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56507	10011404000420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56508	10011404000418	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56509	10011404000481	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56510	10011702000521	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56511	10011404000472	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56512	10011404000469	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56513	10011404000468	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56514	10011404000467	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56515	10011404000462	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56516	10011404000461	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56517	10011404000460	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56518	10011404000457	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56519	10011404000455	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56520	10011404000454	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56521	10011404000451	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56522	10011404000448	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56523	10011404000060	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56524	10011404000057	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56525	10011404000048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56526	10011404000050	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraseric	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56527	10011404000052	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56528	10011404000051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56529	10011404000049	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56530	10011404000047	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56531	10011404000001	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	144 144 - Tabaquillo - Verbesina crassiramea	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56532	10011404000046	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56533	10011404000054	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56534	10011404000045	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56535	10011404000044	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56536	10011404000039	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56537	10011404000040	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56538	10011404000041	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56539	10011404000043	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56540	10011404000042	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56541	10011404000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56542	10011404000056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 109 A # 81 A - 35	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56543	10011405000210	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56544	10011405000209	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56545	10011405000275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	9/06/2021	29/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56546	10011405000276	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56547	10011405000277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56548	10011405000278	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56549	10011405000279	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56550	10011405000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56551	10011405000416	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56552	10011405000415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56553	10011405000419	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56554	10011405000281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56555	10011405000282	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56556	10011405000283	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56557	10011405000460	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56558	10011405000459	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	94 94 - Sauco - Sambucus nigra	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56559	10011405000427	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56560	10011405000428	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56561	10011405000422	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56562	10011405000457	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56563	10011405000456	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56564	10011405000430	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56565	10011405000455	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56566	10011405000431	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56567	10011405000376	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56568	10011405000433	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56569	10011405000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56570	10011405000452	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56571	10011405000453	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56572	10011405000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56573	10011405000410	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56574	10011405000411	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	20 20 - Palma yuca, palmiche - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56575	10011405000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	18	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56576	10011405000263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56577	10011405000262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 81 # 109 A - 20	Bolivia	32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56578	10011501000002	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56579	10011501000022	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	92 92 - Holly liso - Cotoneaster multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56580	10011501000021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56581	10011501000020	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	58 58 - Falso pimiento - Schinus molle	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56582	10011501000146	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56583	10011501000018	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56584	10011501000017	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56585	10011501000016	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56586	10011501000147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	50 50 - Alcaparro doble - Senna viarum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56587	10011502000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	73 73 - Abutilon rojo y amarillo (Farolito) - Abutilon megapotamicum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56588	10011501000148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56589	10011501000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	336 336 - Cerezo - Prunus serotina	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56590	10011501000013	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56591	10011501000010	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56592	10011501000011	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56593	10011501000008	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
56594	10011501000005	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2
Fecha Aprobación:

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (31) DEL MES (JULIO) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CI- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
56595	100113010000012	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Dg 86 A # 104 - 24	Ciudadela Colsubsidio	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/06/2021	30/07/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA