BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
59421	001152030000334	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59422	001152030000333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59423	001152030000330	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59424	001152030000317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59425	001152030000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59426	001152030000314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59427	001152030000312	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59428	001152030000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	38.38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59429	001152030000306	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59430	001152030000305	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59431	001152030000298	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59432	001152030000154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59433	001152030000339	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59434	001152030000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	35.35 - Eucalipto, Eucalipto - Eucalyptus globulus	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59435	001152030000340	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59436	001152030000328	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59437	001152030000329	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59438	001152030000153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59439	001152030000152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59440	001152030000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59441	001152030000420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59442	001152030000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59443	001152030000324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59444	001152030000322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59445	001152030321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59446	001152030001313	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59447	001152030000312	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59448	001152030000311	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59449	001152030000309	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59450	001152030000304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59451	001152030000301	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59452	001152030000308	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	50.50 - Alcaparro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59453	001152030000307	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59454	001152030000325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59455	001152030000342	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59456	001152030000151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59457	001152030000150	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59458	001152030000304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	34.34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59459	001152030480	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	38.38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59460	001152030296	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59461	001152030296	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59462	001152030299	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59463	001152030291	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59464	001152030295	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59465	001152030480	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	60.60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59466	001152030286	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59467	001152030284	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59468	001152030278	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59469	001152030277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59470	001152030280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59471	001152030271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59472	001152030149	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59473	001152030273	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59474	001152030151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59475	001152030275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chirlacá, chirlaco, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59476	001152030277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59477	001152030264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59478	001152030034	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	216.216 - Aligustre del Japon - Ligustrum japonicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59479	001152030261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59480	001152030258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59481	001152030262	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59482	001152030260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59483	001000300122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59484	001000300124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59485	001000300125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59486	001000300126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59487	001152030009	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59488	001152030008	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59489	001152030010	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59490	001000300130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59491	001000300131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59492	001000300132	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59493	001000300133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59494	001000300134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59495	001000300135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Calonecestar multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59496	001000300136	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59497	001000300137	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chirlacá, chirlaco, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59498	001000300138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59499	001000300139	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59500	001000300140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	13/09/2021	2/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59501	001152030011	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cll 90 # 110 - 06	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	13	PROBLEMA

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO SIL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD IAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
59587	1001160000319	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59588	1001160000318	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59589	1001160000317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	30.30. - Roble - Quercus humboldtii	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59590	1001160000322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59591	1001160000321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59592	1001160000323	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59593	1001160000325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59594	1001160000324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59595	1001160000330	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59596	1001160000328	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59597	1001160000326	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59598	1001160000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59599	1001160000352	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59600	1001160000351	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59601	1001160000350	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	38.38 - Caucho tequendamo - Ficus tequendamae	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59602	1001160000349	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	15.15 - Eucalipto glaberrimo - Eucalyptus chrasiana	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59603	1001160000339	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59604	1001160000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	30.30. - Roble - Quercus humboldtii	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59605	1001160000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	30.30. - Roble - Quercus humboldtii	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59606	1001160000340	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59607	1001160000346	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59608	1001160000345	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59609	1001160000348	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59610	1001160000382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59611	1001160000381	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59612	1001160000347	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	38.38 - Caucho tequendamo - Ficus tequendamae	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59613	1001160000343	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59614	1001160000344	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	37.37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	16	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59615	1001160000355	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	146.146. - Guayabo - Psidium guajava	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59616	1001160000365	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59617	1001160000360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	37.37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59618	1001160000367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59619	1001160000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59620	1001160000353	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59621	1001160000354	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59622	1001160000360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	24.24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59623	1001160000357	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59624	1001160000358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59625	1001160000369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59626	1001160000363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59627	1001160000361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59628	1001160000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79.79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59629	1001160000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59630	1001160000371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59631	1001160000372	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59632	1001160000370	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59633	1001160000375	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59634	1001160000374	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59635	1001160000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59636	1001160000378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59637	1001160000380	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59638	1001160000379	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59639	1001160000382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59640	1001160000383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59641	1001160000384	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59642	1001160000386	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92.92 - Holly liso - Colronoscher multiflora	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	14/09/2021	3/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62938	1201050400155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62939	1201050400154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62940	1201050400148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62941	1201050400149	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62942	1201050400150	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62943	1201050400151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62944	1201050400152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62945	1201050400153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62946	1201050400142	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62947	1201050400141	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62948	1201050400144	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62949	1201050400145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62950	1201050400146	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62951	1201050400147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62952	1201050400141	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62953	1201050300150	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62954	1201050300152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62955	1201050300148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62956	1201050300151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62957	1201050300129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62958	1201050300128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62959	1201050300127	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62960	1201050300126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62961	1201050300125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	44.44 - Guayacan de Montañas - Lafoensia acuminata	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62962	1201050300130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 72 A # 66 - 35	San Fernando Occidental	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	15/09/2021	4/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
62963	1201050300133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO SIL)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD IAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
63049	120320400000764	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63050	120320400000787	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63051	120320400000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63052	120320400000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63053	120320400000220	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63054	120320400000221	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63055	120320400000394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	78-78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63056	120320400000766	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63057	120320400000225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63058	120320400000224	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63059	120320400000226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63060	120320400000227	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63061	120320400000644	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	170-170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63062	120320400000222	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63063	120320400000645	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	170-170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63064	120320400000220	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63065	120320400000232	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	39-39 - Ceraso, capuli - Prunus capuli	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63066	120320400000642	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63067	120320400000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63068	120320400000643	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63069	120320400000223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63070	120320400000217	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63071	120320400000405	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63072	120320400000229	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	39-39 - Ceraso, capuli - Prunus capuli	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63073	120320400000261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63074	120320400000257	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63075	120320400000406	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	78-78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63076	120320400000264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	20-20 - Palma seca, palmicha - Yucca elephantipes	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63077	120320400000766	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63078	120320400000648	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	20-20 - Palma seca, palmicha - Yucca elephantipes	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63079	120320400000649	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	78-78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63080	120320400000263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63081	120320400000218	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63082	120320400000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63083	120320400000268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	39-39 - Ceraso, capuli - Prunus capuli	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63084	120320400000269	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63085	120320400000798	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63086	120320400000420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63087	120320400000270	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63088	120320400000797	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63089	120320400000272	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63090	120320400000274	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	39-39 - Ceraso, capuli - Prunus capuli	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63091	120320400000796	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63092	120320400000271	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63093	120320400000276	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63094	120320400000703	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63095	120320400000646	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63096	120320400000279	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63097	120320400000280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63098	120320400000645	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	49-49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63099	120320400000704	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	44-44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63100	120320400000773	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63101	120320400000464	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63102	120320400000283	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	73-73 - Abutilon rojo y amarillo (Parofito) - Abutilon megapotamicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63103	120320400000331	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63104	120320400000285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	58-58 - Falso pimiento - Schinus molle	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63105	120320400000287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	58-58 - Falso pimiento - Schinus molle	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63106	120320400000301	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	132-132 - Sangregado - Croton magdalenensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63107	120320400000300	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	73-73 - Abutilon rojo y amarillo (Parofito) - Abutilon megapotamicum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63108	120320400000299	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	39-39 - Ceraso, capuli - Prunus capuli	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63109	120320400000314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	73-73 - Abutilon rojo y amarillo (Parofito) - Abutilon megapotamicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63110	120320400000314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	73-73 - Abutilon rojo y amarillo (Parofito) - Abutilon megapotamicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63111	120320400000315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	73-73 - Abutilon rojo y amarillo (Parofito) - Abutilon megapotamicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63112	120320400000313	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	48-48 - Sangregao, drago, cristo - Croton bogotensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63113	120320400000800	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	339-339 - Abutilon guesita - Malvaceae arbores	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63114	120320400000298	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	58-58 - Falso pimiento - Schinus molle	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63115	120320400000289	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	58-58 - Falso pimiento - Schinus molle	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63116	120320400000669	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	78-78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63117	120320400000462	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63118	120320400000460	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63119	120320400000310	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	48-48 - Sangregao, drago, cristo - Croton bogotensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63120	120320400000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63121	120320400000324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	79-79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63122	120320400000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	88-88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63123	120320400000477	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63124	120320400000477	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63125	120320400000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	78-78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63126	120320400000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	88-88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63127	120320400000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63128	120320400000489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	88-88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63129	120320400000488	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63130	120320400000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 43	Popular Modelo	61-61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	16/09/2021	5/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63131	120320400000266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 #

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO 96)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
59718	100125010003304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	60-60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59719	100125010003342	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59720	100125010003343	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59721	100125010003344	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92-92 - Hollisso - Colronesiar multiflos	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59722	100125010003139	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59723	100125010003272	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59724	100125010003276	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59725	100125010003140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59726	100125010003145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59727	100125010003279	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59728	100125010003281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79-79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59729	100125010003329	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	70-70 - Roble - Quercus humboldtii	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59730	100125010003289	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59731	100125010003140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59732	100125010003175	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	53-53 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59733	100125010003148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59734	100125010003231	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	50-50 - Alcapurro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59735	100125010003258	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79-79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59736	100100010010123	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	60-60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59737	100125010003257	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	50-50 - Alcapurro doble - Senna viarum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59738	100100010010124	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	60-60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59739	100125010003332	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	38-38 - Caucho hequendiamo - Ficus hequendiamoe	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59740	100125010003260	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79-79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59741	100125010003149	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59742	100125010003229	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59743	100125010003298	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59744	100125010003228	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59745	100125010003300	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59746	100125010003245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59747	100125010003181	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59748	100125010003155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59749	100125010003318	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92-92 - Hollisso - Colronesiar multiflos	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59750	100125010003281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59751	100125010003227	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59752	100125010003261	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59753	100125010003269	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79-79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	19/09/2021	8/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59754	100125010003264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	92-92 - Hollisso - Colronesiar multiflos	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59755	100125010003263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59756	100125010003151	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	28-28 - Acacia bravacoriaga, acacia sabanera, acacia negra - Parosela	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59757	100125010003156	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	56-56 - Corono - Xylosma spinosifleum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59758	100125010003316	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59759	100125010003314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59760	100125010003317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59761	100100010010112	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59762	100100010010113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59763	100125010003266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59764	100100010010114	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59765	100100010010115	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	44-44 - Guayacan de Montalos - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59766	100125010003263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59767	100125010003277	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59768	100125010003316	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59769	100100010010116	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59770	100125010003256	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59771	100125010003188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59772	100100010010117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59773	100125010003257	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59774	100125010003242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	3	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO
59775	100125010003189	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59776	100125010003247	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59777	100100010010118	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59778	100125010003274	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59779	100125010003285	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	51-51 - Alcapurro enano - Senna multiglandulosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59780	100125010003190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59781	100125010003268	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	79-79 - Chicala, chiribiribi, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59782	100125010003280	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59783	100125010003304	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59784	100100010010119	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59785	100125010003187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59786	100125010003305	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59787	100125010003347	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	12-12 - Pino colombiano, chaqualo - Podocarpus oleifolius	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59788	100125010003756	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59789	100125010003757	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59790	100125010003755	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59791	100125010003306	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	99-99 - Guamo santafereño - Inga bogotensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59792	100125010003754	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59793	100125010003141	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	28-28 - Acacia bravacoriaga, acacia sabanera, acacia negra - Parosela	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59794	100125010003157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	12-12 - Pino colombiano, chaqualo - Podocarpus oleifolius	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59795	100125010003751	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59796	100125010003068	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	61-61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59797	100125010003824	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 88 B - 51	Ciudadela Colsubsidio	11-11 - Pino colombiano, pino de pacha, pino romeron - Nageia rospigii	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	20/09/2021	9/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
59798	100125010003825	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO 96)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD IAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
59885	10011405000129	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59886	10011405000130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59887	10011405000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59888	10011405000133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59889	10011405000134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59890	10011405000138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	11.11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Hesperis rosigalla	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59891	10011405000142	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	32.32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59892	10011405000137	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59893	10011405000143	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	32.32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59894	10011405000145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59895	10011405000147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59896	10011405000148	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59897	10011405000041	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	336.336 - Ceraso - Prunus serotina	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59898	10011405000043	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59899	10011405000046	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	32.32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59900	10011405000044	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59901	10011405000045	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59902	10011405000047	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59903	10011405000048	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59904	10011405000049	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	94.94 - Sauco - Sambucus nigra	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59905	10011405000050	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59906	10011405000051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59907	10011405000052	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	11	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59908	10011405000053	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59909	10011405000054	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59910	10011405000055	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59911	10011405000056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	35.35 - Roble - Quercus humboldtii	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59912	10011405000022	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59913	10011405000023	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinus	5	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59914	10011405000025	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	58.58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59915	10011405000027	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	58.58 - Falso pimiento - Schinus molle	7	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59916	10010000000028	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59917	10011405000029	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	12	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59918	10011405000030	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	58.58 - Falso pimiento - Schinus molle	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59919	10011405000031	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callistemon citrinus	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59920	10011405000035	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	11.11 - Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron - Hesperis rosigalla	13	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59921	10011405000036	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Av Cr 104 # 80- 51	Bolivia	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59922	10011405000398	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	MINIMIZAR RIESGO DE VOLCAMIENTO	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59923	10011405000396	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
59924	10011405000152	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59925	10011405000153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59926	10011405000154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
59927	10011405000159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cll 82 # 103 D - 35	Bolivia Oriental	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	21/09/2021	10/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63441	12020304000479	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63442	12020304000478	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	58.58 - Falso pimiento - Schinus molle	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63443	12020304000480	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63444	12020304000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63445	12020304000481	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63446	12020304000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63447	12020304000487	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63448	12020304000493	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63449	12020304000484	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63450	12020304000511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63451	12020304000481	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63452	12020304000485	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63453	12020304000489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63454	12020304000509	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63455	12020304000879	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63456	12020304000510	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63457	12020304000512	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63458	12020304000511	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63459	12020304000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	330.330 - Amayan - Myrcia popayanensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63460	12020304000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63461	12020304000521	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63462	12020304000780	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63463	12020304000544	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63464	12020304000338	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63465	12020304000781	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63466	12020304000524	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63467	12020304000523	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63468	12020304000449	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	94.94 - Sauco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63469	12020304000782	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	94.94 - Sauco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63470	12020304000750	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63471	12020304000487	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63472	12020304000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63473	12020304000503	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	94.94 - Sauco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63474	12020304000881	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63475	12020304000882	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	24.24 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63476	12020304000794	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	73.73 - Abutilon rojo y amarillo (Farolito) - Abutilon megapotamicum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63477	12020304000743	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	330.330 - Amayan - Myrcia popayanensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63478	12020304000421	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63479	12020304000773	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	73.73 - Abutilon rojo y amarillo (Farolito) - Abutilon megapotamicum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63480	12020304000341	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bogotensis	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63481	12020304000333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bogotensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO
63482	12020304000420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cll 63 # 56 - 43	Popular Modelo	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	22/09/2021	11/11/2021	PROBABILI

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO 96)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
63422	120320400071	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63423	120320400078	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63424	120320400075	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63425	120320400076	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	58.58 - Palma imperial - Roystonea regia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63426	120320400070	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63427	120320400087	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63428	120320400080	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	141.141 - Schefflera, Pategallina hojiancuelta - Schefflera morototoni	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63429	120320400088	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	92.92 - Cuelpo, cuayabo - Psidium guajava	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63430	120320400056	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
63431	120320400073	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63432	120320400621	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63433	120320400065	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	383.383 - Romerillo - Weinmannia fructiosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63434	120320400717	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	383.383 - Romerillo - Weinmannia fructiosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63435	120320400051	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63436	120320400889	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63437	120320400890	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63438	120320400792	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	330.330 - Arayan - Myrcia popayanensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63439	120320400791	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63440	120320400624	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63441	120320397128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	330.330 - Arayan - Myrcia popayanensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63442	120320400697	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	330.330 - Arayan - Myrcia popayanensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63443	120320400914	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	61.61 - Jazmin del cabo, Manel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63444	120320206198	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	96.96 - Palma - Arecaceae	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63445	120320206206	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63446	120320207131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	330.330 - Arayan - Myrcia popayanensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63447	120320206899	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	383.383 - Romerillo - Weinmannia fructiosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63448	120320206202	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	69.69 - Sietecueros real - Tibouchina lepidota	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63449	120320207171	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63450	120320207021	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63451	120320206601	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	69.69 - Sietecueros nacarinos - Tibouchina urvilleana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63452	120320206208	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63453	120320206159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63454	120320206205	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	60.60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63455	120320207170	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63456	120320206905	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	383.383 - Romerillo - Weinmannia fructiosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63457	120320206245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63458	120320207133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63459	120320207173	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63460	120320206145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63461	120320206141	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63462	120320207018	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63463	120320206216	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63464	120320206213	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	224.224 - Arayan - Myrcianthes spp	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63465	120320207176	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63466	120320206212	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63467	120320206144	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63468	120320207177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63469	120320206203	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63470	120320207178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63471	120320207015	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63472	120320207179	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63473	120320206161	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63474	120320206224	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63475	120320206214	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63476	120320206143	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63477	120320207133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63478	120320206145	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63479	120320206223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63480	120320207016	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63481	120320206909	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	69.69 - Sietecueros nacarinos - Tibouchina urvilleana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63482	120320206164	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63483	120320207181	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63484	120320207181	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63485	120320206147	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63486	120320207166	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63487	120320206155	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63488	120320207013	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63489	120320206153	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cerro - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63490	120320206910	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63491	120320206179	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63492	120320207167	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63493	120320206160	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63494	120320207013	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63495	120320206177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63496	120320207168	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	77.77 - Caliatenia liseria - Caliliteanum vinimalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63497	120320206194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63498	120320206176	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63499	120320206193	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63500	120320206911	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	23/09/2021	12/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60779	120120400544	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60780	120120400542	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60781	120120400266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60782	120120400308	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	18.18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO SIL)	COD SIGAU	No de CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
60867	1001245000214	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60868	1001245000247	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60869	1001245000245	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	15	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60870	1001245000221	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60871	1001245000240	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60872	1001245000242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60873	1001245000239	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60874	1001245000241	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60875	1001245000244	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60876	1001245000251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60877	1001245000246	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60878	1001245000131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	133.133 - Tibar, Rosismarote, Pagoda - Escallonia myrtilloides	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60879	1001245000248	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	27/09/2021	16/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60880	1001245001169	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60881	1001245000718	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	118.118 - Acacia morada - Acacia baileyana	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60882	1001245000717	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60883	1001245000715	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60884	1001245000720	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60885	1001245000714	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60886	1001245000719	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60887	1001245001251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60888	1001245001011	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	18.18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60889	1001245000712	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60890	1001245000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60891	1001245001327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60892	1001245001347	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60893	1001245001326	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60894	1001245001366	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60895	1001245001325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60896	1001245001345	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60897	1001245001324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60898	1001245001364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60899	1001245001323	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60900	1001245001343	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60901	1001245001322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60902	1001245001321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60903	1001245001321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60904	1001245001320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60905	1001245001320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60906	1001245001333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60907	1001245001313	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60908	1001245001334	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60909	1001245001335	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60910	1001245001336	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
60911	1001245000730	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60912	1001245000739	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60913	1001245000738	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60914	1001245000744	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60915	1001245000747	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60916	1001245000743	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	16	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60917	1001245000731	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60918	1001245000681	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60919	1001245000687	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	54.54 - Cajeto, garrapato, urapo - Cytharexylum subflavescens	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60920	1001245000685	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60921	1001245000688	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	61.61 - Jazmín del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60922	1001245000683	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60923	1001245000684	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60924	1001245000682	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60925	1001245000693	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60926	1001245001020	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60927	1001245000692	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60928	1001245000691	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	25.25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon	17	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60929	1001245001026	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60930	1001245000690	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	115.115 - Pino canadiense, pino de pascha, pino ponderosa - Pinaceae - Pinaceae	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60931	1001245000689	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60932	1001245000701	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60933	1001245000700	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	94.94 - Saúco - Sambucus nigra	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
60934	1001245000697	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cr 111 A # 90 - 76	Ciudadela Colsubsidio	46.46 - Liquidámbar, estoraque - Liquidambar styraciflua	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	28/09/2021	17/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63501	1201032006175	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63502	1201032006191	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63503	1201032006190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63504	1201032006174	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63505	1201032006180	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63506	1201032006912	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63507	1201032006203	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63508	1201032006204	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63509	1201032006181	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63510	1201032006205	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	79.79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63511	1201032006154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63512	1201032006159	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	29/09/2021	18/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63513	1201032006157	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 65 # 56 - 45	Popular Modelo	63.63 - Laurel de cera - Morella pubescens	8	PROBLEMAS DE SEGURID

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO SIG)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD IAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
63565	1001250500752	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63566	1001250501681	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	81.81 - Chocho - Erythrina rubinervia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63567	1001250501684	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	81.81 - Chocho - Erythrina rubinervia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63568	1001250501900	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	209 209 - Fucsia boliviana - Fuchsia bolivziana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63569	1001250501902	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	34.34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63570	1001250501728	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63571	1001250501904	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63572	1001250501905	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	200 200 - Chirlipique - Dalea coerulea	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63573	1001250501660	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63574	1001250501651	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	80.80 - Chiko - Bachata floribunda	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63575	1001250501651	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	80.85 - Espino, Garbancillo - Duranta mutisii	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63576	1001250501707	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	81.81 - Chocho - Erythrina rubinervia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63577	1001250501667	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63578	1001250501669	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63579	1001250501668	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	231 231 - Cucharo - Tecoma stans	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63580	1001250501707	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63581	1001250501751	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63582	1001250500611	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63583	1001250501703	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63584	1001250500761	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	54.54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63585	1001250501906	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63586	1001250501907	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63587	1001250501708	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63588	1001250501677	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	200 200 - Chirlipique - Dalea coerulea	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63589	1001250501313	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	200 200 - Chirlipique - Dalea coerulea	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63590	1001250501676	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	81.81 - Chocho - Erythrina rubinervia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63591	1001250501311	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	81.81 - Chocho - Erythrina rubinervia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63592	1001250501678	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	200 200 - Chirlipique - Dalea coerulea	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63593	1001250501323	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63594	1001250501314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63595	1001250501315	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63596	1001250501322	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63597	1001250501320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63598	1001250501321	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	80.85 - Espino, Garbancillo - Duranta mutisii	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63599	1001250501325	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	290 290 - Mermelada - Streptosolen jamesonii	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63600	1001250501324	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63601	1001250501326	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63602	1001250501318	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63603	1001250501317	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63604	1001250501293	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63605	1001250500613	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63606	1001250501294	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63607	1001250501295	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63608	1001250500614	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63609	1001250501302	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	54.54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63610	1001250501251	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63611	1001250501333	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	54.54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63612	1001250501919	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	345 345 - Cajeto - Cytharexylon montanum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63613	1001250501296	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63614	1001250501263	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	129 129 - Salvia negra - Cordia cylindrostachya	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63615	1001250501297	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63616	1001250501237	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	87.87 - Gumbo - Solanum lycicides	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63617	1001250501264	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63618	1001250501283	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	129 129 - Salvia negra - Cordia cylindrostachya	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63619	1001250500616	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63620	1001250501302	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63621	1001250501912	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	14	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63622	1001250501281	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63623	1001250501226	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63624	1001250500791	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	26.26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
63625	1001250500790	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	26.26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
63626	1001250501255	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63627	1001250501256	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	56.56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63628	1001250501253	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63629	1001250500223	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	88.88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63630	1001250501275	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63631	1001250501267	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	54.54 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63632	1001250501287	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	57.57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63633	1001250501266	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63634	1001250501194	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63635	1001250501225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63636	1001250501917	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	209 209 - Fucsia bolivziana - Fuchsia bolivziana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63637	1001250501234	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63638	1001250500615	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63639	1001250501298	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63640	1001250501229	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63641	1001250501242	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	386 386 - Tibar - Bocaiberia paniculata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63642	1001250501918	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	34.34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63643	1001250501188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	74.74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxylo	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63644	1001250501187	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	87.87 - Gumbo - Solanum lycicides	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63645	1001250501236	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63646	1001250501235	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63647	1001250500620	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63648	1001250501237	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63649	1001250501238	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	48.48 - Sangregrado, drago, crotto - Croton bragsiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63650	1001250501265	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Corfijo	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	3/10/2021	22/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO 96)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD IAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
63732	1001250500100	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63733	1001250501391	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63734	1001250500415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	333-333 - Fucsia arbustiva - Fuscia arborea	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63735	1001250500420	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63736	1001250501401	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	333-333 - Fucsia arbustiva - Fuscia arborea	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63737	1001250501375	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63738	1001250501364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63739	1001250501888	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63740	1001250501883	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63741	1001250501884	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63742	1001250501383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	333-333 - Fucsia arbustiva - Fuscia arborea	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63743	1001250501886	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63744	1001250501395	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63745	1001250501889	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63746	1001250501397	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	81-81 - Chischa - Erythrina rubinervia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63747	1001250501887	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63748	1001250501890	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	386-386 - Tibar - Escallonia paniculata	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63749	1001250501385	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63750	1001250501393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	251-251 - Granizo - Hedyosmum sp	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63751	1001250501382	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	81-81 - Chischa - Erythrina rubinervia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63752	1001250501392	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	251-251 - Granizo - Hedyosmum sp	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63753	1001250501394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63754	1001250501383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	251-251 - Granizo - Hedyosmum sp	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63755	1001250501387	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	64-64 - Manzana de tierra tres - Escallonia serratula	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63756	1001250501389	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63757	1001250501400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	333-333 - Fucsia arbustiva - Fuscia arborea	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63758	1001250500624	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	4/10/2021	23/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63759	1001250501885	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63760	1001250500621	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63761	1001250501393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63762	1001250501393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48-48 - Sangregrao, drago, crota - Croton bragaiensis	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63763	1001250500628	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63764	1001250300089	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63765	1001250300136	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63766	1001250301371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63767	1001250300135	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	42-42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63768	1001250300133	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63769	1001250300134	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63770	1001250300090	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Cajeto, garagay, urapo - Cytharexylum subflavescens	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63771	1001250300113	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63772	1001250300114	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63773	1001250300116	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63774	1001250300548	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63775	1001250300117	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63776	1001250300119	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63777	1001250300363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63778	1001250300130	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63779	1001250300140	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	56-56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63780	1001250300138	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	56-56 - Corono - Xylosma spiculiferum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63781	1001250300143	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	136-136 - Arrayan negro - Myrciianthes rhopaloides	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63782	1001250300120	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63783	1001250300093	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63784	1001250300522	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63785	1001250300122	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63786	1001250300358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63787	1001250300128	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63788	1001250300126	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63789	1001250300125	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63790	1001250300131	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	65-65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63791	1001250300154	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63792	1001250300094	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63793	1001250300095	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63794	1001250300177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63795	1001250300190	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63796	1001250300188	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63797	1001250300186	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63798	1001250300096	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63799	1001250300184	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63800	1001250300182	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63801	1001250300097	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63802	1001250300180	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57-57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63803	1001250300369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	209-209 - Fucsia boliviana - Fuchsia boliviana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63804	1001250300570	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63805	1001250300178	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63806	1001250300176	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63807	1001250300177	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63808	1001250300099	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63809	1001250300214	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63810	1001250300213	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63811	1001250300100	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33-33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63812	1001250300211	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63813	1001250300209	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63814	1001250300553	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34-34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63815	1001250300225	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63816	1001250300224	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CR 90 # 111 A - 67	El Cortijo	170-170 - Curaspin, Campanilla - Delostoma integrifolia	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	5/10/2021	24/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63817	1001250300604	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENG

BOGOTÁ	PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	F-OP-012 Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO 96)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
64040	120108010000900	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	71.71 - Tarumo - Cecropia telenitida	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64041	120108010000648	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64042	120108010000754	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	44.44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64043	120108010000775	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64044	120108010000645	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64045	120108010000644	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64046	120108010000643	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cr 67A # 95-63	Los Andes	65.65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64047	120108010000770	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 95A # 67A-47	Los Andes	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64048	120108010000769	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 95A # 67A-47	Los Andes	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64049	120108010000768	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 95A # 67A-47	Los Andes	78.78 - Ciruelo - Hibiscus rosa-sinensis	2	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64050	120108010000578	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64051	120108010000589	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64052	120108010000579	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64053	120108010000590	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64054	120108010000580	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64055	120108010000590	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64056	120108010000591	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64057	120108010000581	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64058	120108010000600	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64059	120108010000592	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64060	120108010000582	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	6/10/2021	25/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64061	120108010000593	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64062	120108010000583	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64063	120108010000594	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64064	120108010000584	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	22.22 - Palma washingtoniana - Washingtonia filifera	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64065	120108010000585	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	22.22 - Palma washingtoniana - Washingtonia filifera	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64066	120108010000595	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64067	120108010000586	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64068	120108010000601	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64069	120108010000602	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64070	120108010000603	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64071	120108010000604	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64072	120108010000605	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64073	120108010000606	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64074	120108010000597	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64075	120108010000588	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64076	120107050003370	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64077	120107050003369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64078	120107050003368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64079	120107050003367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64080	120107050003364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	3	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64081	120107050003363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64082	120107050003361	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64083	120107050003360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64084	120107050003359	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64085	120107050003358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64086	120107050003355	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64087	120107050003356	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	46.46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64088	120107050003367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64089	120107050003366	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64090	120107050003464	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64091	120107050003351	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 68-35	Los Andes	16.16 - Palma platanera - Musa x paradisiaca cuminghamiana	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64092	120107050003352	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Av Cr 68 #90-99	Los Andes	21.21 - Palma teris - Phoenix canariensis	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64093	120107050003314	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64094	120107050003312	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64095	120107050003320	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64096	120108010000319	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	74.74 - Arrayan blanco - Myrciaanthes leucosepala	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64097	120108010000367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64098	120108010000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64099	120108010000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	57.57 - Ciruelo sabroso - Prunus cerasifera	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64100	120108010000371	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	42.42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia	10	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64101	120108010000383	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	60.60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64102	120108010000362	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64103	120108010000398	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64104	120108010000393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	12-BARRIOS UNIDOS	Cl 94A # 67-35	Los Andes	16.16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Callitemon citrinus	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	7/10/2021	26/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63861	1001165000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63862	1001165000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63863	1001165000388	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	34.34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63864	1001165000351	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	333.333 - Fucsia arbustiva - Fuchsia arborea	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63865	1001165000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63866	1001165000363	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63867	1001165000359	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63868	1001165000360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63869	1001165000358	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	9	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63870	1001165000359	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63871	1001165000356	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63872	1001165000354	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63873	1001165000399	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	74.74 - Arrayan blanco - Myrciaanthes leucosepala	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63874	1001165000377	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63875	1001165000352	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	33.33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63876	1001165000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	74.74 - Arrayan blanco - Myrciaanthes leucosepala	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63877	1001165000378	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63878	1001165000403	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	34.34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63879	1001165000379	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	Cl 90 # 111 A - 67	El Corito	170.170 - Curapán, Campanilla - Delostoma integrifolia	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	10/10/2021	29/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63880

BOGOTÁ

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

F-OP-012
Versión 2

PERÍODO PROGRAMADO: DEL (01) AL (30) DEL MES (NOVIEMBRE) DE (2021)

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO N°)	COD SIGAU	No DE CT- SDA O SOLICITUD UAESP	ASE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	BARRIO	ESPECIE (LISTA SDA)	ALTURA (M)	CAUSA INTERVENCIÓN	FECHA DE MARCACIÓN	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
63963	00012503000398	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63964	00012503000407	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57 57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	5	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63965	00012503000418	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	13	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63966	00012503000427	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63967	00012503000419	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63968	00012503000396	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63969	00012503000743	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63970	00012503000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63971	00012503000618	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63972	00012503000610	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63973	00012503000394	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63974	00012503000700	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63975	00012503000415	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	4	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63976	00012503000393	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	60 60 - Jazmín de la china - Ligustrum lucidum	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63977	00012503000379	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	32 32 - Aliso, freno, chaqueto - Alnus acuminata	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63978	00012503000816	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63979	00012503000417	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63980	00012503000330	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	108 108 - Pino Ilora - Thuja orientalis	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63981	00012503000416	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	12	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63982	00012503000327	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63983	00012504000483	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57 57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63984	00012504000409	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57 57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63985	00012504000406	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	13	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63986	00012504000400	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	11	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63987	00012504000502	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48 48 - Sangregrado, drago, sangre - Croton lecophorus	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63988	00012504000444	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	57 57 - Cuchaco - Myrsine guianensis	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63989	00012504000373	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63990	00012504000376	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63991	00012504000369	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63992	00012504000368	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63993	00012504000357	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	12 12 - Pino colombiano, chaqueto - Podocarpus oleifolius	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63994	00012504000561	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	43 43 - Roble australiano - Gevirilea robusta	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	NO REGISTRA EN BASE DE DATOS DE VOLCAMIENTO DE LA SDA
63995	00012504000489	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	48 48 - Sangregrado, drago, sangre - Croton lecophorus	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63996	00012504000367	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	5	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63997	00012504000364	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63998	00012504000360	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	8	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
63999	00012504000342	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	12 12 - Pino colombiano, chaqueto - Podocarpus oleifolius	6	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO
64000	00012504000348	PLAN DE PODA CT 17218 de Dic 20/2018	4	10-ENGATIVA	CS 90 # 111 A - 67	El Cortijo	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica	7	PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA	11/10/2021	30/11/2021	PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO